

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4692938089
Datum aktivace kuponu:	04. 08. 2025 14:05:50
Platnost do:	03. 09. 2025 14:05:50

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBBC25J3A3136779

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
FABIA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
63 kW**Objem**
1390 ccm**Datum výroby**
07. 12. 2009**Datum 1. registrace**
17. 12. 2009 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2009	12/2009	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 07. 12. 2009 Barva vozidla: candy bílá – kód F9E Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	12/2009		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 17. 12. 2009 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 17. 12. 2009 Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: BÍLÁ			
	12/2009		 Česko	Vystavení technického průkazu
2010	12/2010	15 000 km		Servisní záznam
2011	10/2011	29 000 km		Servisní záznam
	11/2011	31 000 km		Servisní záznam
2012	11/2012	46 000 km		Servisní záznam
2013	03/2013		 Česko	Poškození
	11/2013	61 000 km		Servisní záznam
	11/2013	61 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 28. 11. 2013 Číslo protokolu: CZ-3406-13-11-0753			
2014	02/2014	64 500 km		Záznam tachometru
	10/2014	75 500 km		Servisní záznam
2015	10/2015	93 000 km		Servisní záznam

10/2015

93 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 10. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3406-15-10-0793

2016

09/2016

 Česko Poškození

2017

10/2017

120 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

19. 10. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3406-17-10-0735

2018

09/2018

131 000 km

 Česko

Poškození

09/2018

131 000 km

Servisní záznam

2019

10/2019

142 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3406-19-10-0626

10/2019

142 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 10. 2019

Číslo protokolu:

CZ-440402-19-10-0232

2020

01/2020

150 000 km

 Česko

Záznam tachometru

10/2020

153 000 km

Servisní záznam

2021

09/2021

160 000 km

Servisní záznam

09/2021

160 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

23. 09. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3406-21-09-1107

	09/2021	160 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 23. 09. 2021 Číslo protokolu: CZ-440402-21-09-0354			
2022	10/2022	170 000 km		Servisní záznam
2023	09/2023	180 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 21. 09. 2023 Číslo protokolu: CZ-3406-23-09-0950			
	09/2023	180 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 21. 09. 2023 Číslo protokolu: CZ-440402-23-09-0094			
2025	03/2025	190 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 07. 03. 2025 Číslo protokolu: CZ-3406-25-03-0250			
	04/2025	190 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3

Datum	03/2013
Země	ČR
Výše pojistného plnění	6 036 CZK
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3

Datum	09/2016
Země	ČR
Výše pojistného plnění	Není k dispozici
Klasifikace škody	Ekonomická totální škoda *
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna



*) Definice Ekonomické totální škody se může lišit v různých státech i pojišťovnách. I když je škoda takto vyhodnocena, nemusí to nutně znamenat, že vozidlo bylo nepojízdné nebo neopravitelné. Představuje totiž takovou škodu na vozidle, jejíž oprava je dle podmínek pojišťovny neekonomická (tzn. že částka za opravu vozidla se blíží nebo je vyšší než hodnota vozidla v době škody). V každém případě doporučujeme podrobnou kontrolu vozidla.

Pojistná událost

3 / 3.

Datum	09/2018
Země	ČR
Výše pojistného plnění	62 511 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	131 000 km
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 11

Datum	12/2010
Stav tachometru:	15 000 km
Materiál (výčet)	B glacidet z o castrol Magnatec B4 5W-40,C3 FILTR OLEJOVY

Číslo záznamu 2 / 11

Datum	10/2011
Stav tachometru:	29 000 km
Materiál (výčet)	Klic hlavni s k

Číslo záznamu 3 / 11

Datum	11/2011
Stav tachometru:	31 000 km
Materiál (výčet)	za 12/5w sufit B glacidet z Ch maz.ceramic o castrol Magnatec B4 5W-40,C3 B KAPALINA BRZD.DOT4 SUPER FILTR OLEJOVY VLOZKA FILTRU S FILTREM CH CISTIC B.
Práce (výčet)	SERVIS BRZDOVE KAPALINY

Číslo záznamu 4 / 11

Datum	11/2012
Stav tachometru:	46 000 km
Materiál (výčet)	o castrol Magnatec B4 5W-40,C3 FILTR OLEJOVY

Číslo záznamu 5 / 11

Datum	11/2013
Stav tachometru:	61 000 km
Materiál (výčet)	B KAPALINA BRZD.DOT4 SUPER

VLOZKACIST

PYLFILTR

SVICKA

FILTR OLEJOVY

ch cistic brzd

O shell 5W-40

EMISE

Práce (výčet)

Číslo záznamu 6 / 11

Datum 10/2014

Stav tachometru: 75 500 km

Materiál (výčet) ch maz.ceramic

za 12/5w sufit

Za 12/5W sklo

o castrol Magnatec B4 5W-40,C3

FILTR OLEJOVY

1 SADA BRZDOVYCH DESTICEK PRO

Práce (výčet)

4 kola d+m

Kolo vyvaz. 4x

Číslo záznamu 7 / 11

Datum 10/2015

Stav tachometru: 93 000 km

Materiál (výčet) Zarazka

Za 12/5W sklo

Krouzek tesnici

o castrol magnatec B4 5W-40,C3

B KAPALINA BRZD.DOT4 SUPER

REMEN KLINOVY DRAZKOVANY

ZA HB4

PYLFILTR

FILTR OLEJOVY

za H4

do POJISTKA PLOCHA

ch cistic brzd

VODNI CERPADLO S LEPENYM

chlad.kapalina G 13

Ch maz.Ceramic

Práce (výčet)

EMISE

SERVIS BRZDOVE KAPALINY

Kolo vyvaz. 4x

2xBuben brzdy – d+n

Číslo záznamu 8 / 11

Datum	09/2018
Stav tachometru:	131 000 km
Materiál (výčet)	Drzak (sat.cern
	Za 12/5W sklo
	matice
	Znak skoda
	Svorka
	Matice 5 sestfa
	ch primer
	PRICHYTKA
	SVITILNA ZADNI SKUPINOVA
	MATICE ROZPINACI n.fab.
	VSAZENY PLECH
	LISTA UPEVNOVACI
	ZARAZKA PRYZOVA, NASTAVITELNY
	KRYT NARAZNIKU
	NAPIS
	MATICE NYTOVACI
	Ch ter.autoclean
	Df spodek Rubber
	VYZTUHA PRO UPEVNENI
	ch cistic
	Ch ter.lepidlo skel
	OSVETLENI SPZ
	MATICE UPINACI
	VIKO ZADNI
	ZAMEK VIKI
	Ch SPREJ INOX
	KONCOVY DIL

Číslo záznamu 9 / 11

Datum	10/2020
Stav tachometru:	153 000 km
Materiál (výčet)	Za 12/21w

MATICE

SPONA DVOJITA

FILTR OLEJOVY

ch cistic brzd

TYC SPOJOVACI

KROUZEK TESNICI

O OLEJ MOTOROVY 5W-40 BENZIN

Práce (výčet)

4xKolo kompletní – de a namontovat

2xDrzak stabilizatoru – d+n

Zarovka brzdoveho svetla – de a namontovat

Číslo záznamu 10 / 11

Datum 09/2021

Stav tachometru: 160 000 km

Materiál (výčet)

TESNENI

FILTR OLEJOVY

VLOZKA FILTRU S FILTREM

ch cistic brzd

TOPNA TRUBKA

Ch maz.Ceramic

B KAPALINA BRZDOVA 1,0 l

O OLEJ MOTOROVY 5W-40 BENZIN

Práce (výčet)

2xJednotka tlumicova – d+n

2xPruzina tlumicove jednotky – d+n

Číslo záznamu 11 / 11

Datum 10/2022

Stav tachometru: 170 000 km

Materiál (výčet)

B konkor

Za 12/5W sklo

SPINAC

MATICE

FILTR OLEJOVY

Za 12V/21W LONGLIFE

Ch maz.Ceramic

Za 12/5W SUFIT

O OLEJ MOTOROVY 5W-40 BENZIN

TYC SPOJOVACI

ulozeni ramene

Práce (výčet)

Inspekční servis .

2 Tyc spojovací stabilizatoru

Zarovka zadního parkovacího sv

2 Rameno spodní demontaz a mon

2 Pouzdro ramena pružné výměni

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 04. 08. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 04. 08. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 08. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE

ZASTAV TO

NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

10. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA FABIA(5422G4) 1.4 16V Magic
Motor	BXW; 1 390 ccm; 1,40 L; 63 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	8,6 / 5,3 / 6,5
Převodovka	LVE; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné

ABS

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové

Boční airbagy přední

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s čidlem obsazení sedadla

Funkčnost

12v zásuvka

2 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa střešní

Atnikoroční ochrana – galvanizovaná karoserie

Audio systém včetně CD přehrávače s RDS

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Dálkové centrální zamykání včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Imobilizér

Konsole úplná na palubní desce , konsole úplná na podlaze , konsole částečná, nad předním oknem

Manuální 5–rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální

Nastavení světel

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 45, typ nádrže:hlavní

Palivový systém:vícebodové vstřikování

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu náprava se zkrutnou příčkou, zavěšení kol:polozávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení s progresivním účinkem, elektro-hydraulický

Připojení externích zařízení

Reproduktory-počet:4

Sada na opravu pneumatik

Stěrače

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla

Ventilace s pylovým filtrem

Zatmavená skla zadní boční a zadní

Exteriér

Barva metalická

Boční ochranné lišty

Halogenové přední světlomety

Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6 x 15

Pneumatiky vpředu a vzadu, 195 / 55 index: H, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Přední mlhová světla

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5 a 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků pro přední sedadla a zadní sedadla

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná, počet el. nastavení: – pro řidiče , konvenční přední sedadla počet el. nastavení: – pro spolujezdce

Kryt zavazadlového prostoru pevný

Luxusní obložení na hlavici řadicí páky: hliníkový efekt, na přístrojové desce: hliníkový efekt

Odkládací prostor pod sedadly řidiče a spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Plastový volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Úchyt na zavazadla

Zadní sedadla 3–místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40, počet el. nastavení: 0 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

11. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

candy bílá – kód F9E

Barva při první registraci v ČR

BÍLÁ

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	04. 08. 2025
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	HATCHBACK
Datum první registrace vozidla	17.12.2009
Datum první registrace vozidla v ČR	17.12.2009
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	BXW
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	63
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1390
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	174
Maximální hmotnost povolena (kg)	1575
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1575

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	3992
Šířka celková (mm)	1642
Výška celková (mm)	1513
Rozvor (mm)	2 462
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	500/500
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2575/2575
Ráfky náprava 1	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 1	6J X 14 ET 37; 185/60 R14 82T
Ráfky náprava 2	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 2	185/60 R14 82T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	ES2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,6/5,3/5,3
Další záznamy	*57: MAN CO2: 205/126/154 g/km Variabilní provedení vozidla: #12: 4 099 – při vybavení tažným zařízením, #14: 1 498 – při standardní výšce pérování, #20–21: 5J X 14 ET 35; 165/70 R14 81T, pouze pro vozidla bez kontroly tlaku v pneu, 6J x 15 ET43; 195/55 R15 85H, nelze se sněhovými řetězy, 6,5J x 16 ET43; 205/45 R16 83H, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 15 ET43; 185/55 R15 81T M+S. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	154

15. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	01. 04. 2025
Inzerovaný nájezd	189 920 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště