

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1045337016
Datum aktivace kuponu:	23. 05. 2025 16:04:03
Platnost do:	22. 06. 2025 16:04:03

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBGH65J883162061

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
FABIA**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
51 kW**Objem**
1198 ccm**Datum výroby**
15. 03. 2008**Datum 1. registrace**
28. 04. 2008


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2008	03/2008	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: Barva vozidla: Vyrobeno pro trh: Strana řízení: 15. 03. 2008 cervena – kód F3K Není k dispozici Není k dispozici			
	04/2008		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: Doba od výroby po 1. přihlášení: Přihlášeno jako: Barva vozu při přihlášení: 28. 04. 2008 28. 04. 2008 1 měsíc Nové ČERVENÁ			
	04/2008		 Česko	Vystavení technického průkazu
2011	04/2011	39 000 km		Záznam tachometru
2012	04/2012	50 500 km		Záznam tachometru
2013	04/2013	61 000 km		Záznam tachometru
2014	04/2014	72 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Datum kontroly: Číslo protokolu: Pravidelná 23. 04. 2014 CZ-3307-14-04-3379			
	08/2014	75 500 km		Záznam tachometru
2015	04/2015	83 000 km		Záznam tachometru
	07/2015	86 000 km		Záznam tachometru

2016

04/2016

95 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 04. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3307-16-04-4258

12/2016

102 500 km

Záznam tachometru

2017

05/2017

108 500 km

Záznam tachometru

2018

04/2018

123 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

20. 04. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3307-18-04-4004

04/2018

123 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

20. 04. 2018

Číslo protokolu:

CZ-430126-18-04-0078

2019

04/2019

138 000 km

Záznam tachometru

2020

04/2020

149 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

15. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-430126-20-04-0037

04/2020

149 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3307-20-04-1874

10/2020

153 000 km

Záznam tachometru

2021

04/2021

155 000 km

 Česko

Záznam tachometru

06/2021

156 000 km

Záznam tachometru

07/2021

156 500 km

 Česko

Záznam tachometru

08/2021

157 500 km

Záznam tachometru

2022	12/2021	159 500 km		Záznam tachometru
	04/2022	161 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 14. 04. 2022 Číslo protokolu: CZ-3307-22-04-2301			
2023	04/2022	161 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 14. 04. 2022 Číslo protokolu: CZ-430126-22-04-0025			
	06/2022	161 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2023	04/2023	167 000 km		Záznam tachometru
	05/2023	167 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2024	03/2024	173 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 27. 03. 2024 Číslo protokolu: CZ-430126-24-03-0061			
	03/2024	173 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 28. 03. 2024 Číslo protokolu: CZ-3307-24-03-4612			
2024	04/2024	173 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Opakovaná Datum kontroly: 02. 04. 2024 Číslo protokolu: CZ-3306-24-04-0052			

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 23. 05. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 23. 05. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	23. 05. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo zabaveno exekutorem. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA FABIA(5452D4) 1.2 12V HTP 51kW Ambiente Combi
Motor	BZG; 1 198 ccm; 1,20 L; 51 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	7,7 / 4,9 / 5,9
Převodovka	JUS; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné

ABS

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné, 3-bodové, samonavíjecí s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové, samonavíjecí

Boční airbagy přední

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s čidlem obsazení sedadla

Funkčnost

12v zásuvka

2 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa střešní

Antikorozní ochrana úplná – galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání ovládané klíčkem a včetně bezpečnostního zavírání

Dveře řidič, spolujezdce, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Elektrický systém

Hodiny

Imobilizér

Katalyzátor 3-cestný

Konsole úplná na palubní desce a podlaze s otevřeným odkládacím prostorem

Manuální 5-rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální

Nastavení světel z místa řidiče

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 45, typ nádrže:hlavní, typ paliva:bezolovnatý benzín

Palivový systém:vícebodové vstřikování

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu náprava se zkrutnou příčkou, zavěšení kol:polozávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Posilovač řízení s progresivním účinkem, elektro-hydraulický

Reproduktory-počet:4

Stěrače s volitelným cyklovačem

Tlak oleje

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce

Tónovaná skla v kabině

Ventilace s pylovým filtrem

Exteriér

Barva nemetalická

Boční ochranné lišty

Halogenové přední světlomety s komplexním povrchem

Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6 x 15 s velkoplošnými kryty kol

Pneumatiky vpředu a vzadu, 195 / 55 index: H, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Přední mlhová světla

Rezervní kolo plnohodnotné, ocelové, uvnitř vozu

Třetí brzdové světlo

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků pro přední sedadla a zadní sedadla pevný

Kapsy na zadní straně sedadel vpředu

Kapsy ve dveřích na straně řidiče a na straně spolujezdce

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná, počet el. nastavení: – pro řidiče , konvenční přední sedadla počet el. nastavení: – pro spolujezdce

Kryt zavazadlového prostoru posuvný

Luxusní obložení na hlavici řadicí páky: hliníkový efekt, na přístrojové desce: hliníkový efekt

Osvětlení zavazadlového prostoru

Plastový volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Úchyt na zavazadla:háčky

Zadní sedadla 3–místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Volitelná výbava

Pakety

Funkční paket

Bezpečnost

Deaktivace airbagu spolujezdce

Hlavové airbagy

Exteriér

Halogenové projektorové světlomety

Stresní nosič černý

Komfort

Climatic – klimatizace s aut. regulací

Loketní opera vpředu

Zabezpečení vozu

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	cervena – kód F3K
Barva při první registraci v ČR	ČERVENÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	23. 05. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	28.04.2008
Datum první registrace vozidla v ČR	28.04.2008
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	ŠKODA/AZNP

Typ motoru	BZG
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	51
Při otáčkách (ot/min)	5400
Zdvihový objem (ccm)	1198
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	ČERVENÁ
Maximální rychlost (km/h)	164
Maximální hmotnost povolena (kg)	1585
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1585

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4239
Šířka celková (mm)	1642
Výška celková (mm)	1551
Rozvor (mm)	2462
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	920/920
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	800/800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2385/2385
Ráfky náprava 1	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 1	6J X 14 ET 37; 185/60 R14 82T
Ráfky náprava 2	6J X 14 ET 37
Pneumatiky náprava 2	185/60 R14 82T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74
Při otáčkách (ot/min)	4050
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,7/4,9000000000000004/4,9
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X] CO2: 182/117/140 g/km Variabilní provedení vozidla: #12: 4 343 –

při vybavení tažným zařízením, #14: 1 498 – bez střešního nosiče, #20–21: 5J X 14 ET 35; 165/70 R14 81T, pouze pro vozidla bez kontroly tlaku v pneu, 6J x 15 ET43; 195/55 R15 85H, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 15 ET38; 195/55 R15 85H, nelze se sněhovými řetězy, 6,5J x 16 ET43; 205/45 R16 83H, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 14 ET38; 185/60 R14 82T, 6J x 15 ET43; 185/55 R15 81T M+S, 6J x 15 ET38; 185/55 R15 81T M+S. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. , KOOPERATIVA 6233015180

Emise CO2 (g/km)

0

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložiteli k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště