

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7324485250
Datum aktivace kuponu:	17. 06. 2025 11:44:39
Platnost do:	17. 07. 2025 11:44:39

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJF75LOB6006489

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
YETI**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
77 kW**Objem**
1197 ccm**Datum výroby**
31. 05. 2010**Datum 1. registrace**
15. 06. 2010 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	05/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 31. 05. 2010			
	Stáří vozidla: 15 let			
	Barva vozidla: seda platina – kód F8L			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	06/2010		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 15. 06. 2010			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 15. 06. 2010			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	06/2010		 Česko	Vystavení technického průkazu
2011	10/2011	16 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2012	02/2012	18 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2012	20 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2013	04/2013	33 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2013	35 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2014	05/2014	42 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná			
	Datum kontroly: 19. 05. 2014			
	Číslo protokolu: CZ-3506-14-05-0711			
	07/2014	44 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2014	44 500 km	 Česko	Poškození
	12/2014	48 000 km	 Česko	Záznam tachometru
2015	04/2015	51 000 km	 Česko	Záznam tachometru

2016

05/2016

62 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 05. 2016

Číslo protokolu:

CZ-3506-16-05-0987

2017

05/2017

72 500 km

 Česko

Záznam tachometru

2018

01/2018

84 500 km

 Česko

Záznam tachometru

04/2018

88 000 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2018

89 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

18. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3506-18-05-0947

05/2018

89 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

18. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-450808-18-05-0278

2019

09/2019

106 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2020

01/2020

110 000 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2020

112 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

15. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3506-20-05-0664

05/2020

112 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

15. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-450808-20-05-0277

2021

02/2021

119 500 km

 Česko

Záznam tachometru

11/2021

127 000 km

 Česko

Záznam tachometru

12/2021

128 000 km

Záznam tachometru

2021	12/2021	128 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 13. 12. 2021 Číslo protokolu: CZ-3521-21-12-0546			
2022	01/2022	128 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 14. 01. 2022 Číslo protokolu: CZ-3531-22-01-0587			
	05/2022	130 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 10. 05. 2022 Číslo protokolu: CZ-3511-22-05-0500			
2024	05/2022	130 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 10. 05. 2022 Číslo protokolu: CZ-450915-22-05-0227			
	05/2024	146 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 06. 05. 2024 Číslo protokolu: CZ-3511-24-05-0132			
2025	05/2024	146 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 06. 05. 2024 Číslo protokolu: CZ-450915-24-05-0079			
	06/2025	156 000 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.


Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	07/2014
Země	ČR
Výše škody	5 647 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana
Stav tachometru	44 500 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 17. 06. 2025

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 18. 06. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 06. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA YETI(5L73D5) 1.2 TSI 77 kW Experience
Motor	CBZB; 1 197 ccm; 1,20 L; 77 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	7,9 / 5,9 / 6,6
Převodovka	LHX; manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdové síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Protipokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, čidla obsazení sedadla a vypínání

Systém řízení stability ESP

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu

4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků

Antikorozi ochrana – galvanizovaná karoserie

Audio vlastní značka výrobce, AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Částečná konsole nad předním oknem

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Dálkové ovládání audia – na volantu

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,615:1 první převod. stupeň (poměr), 1,955:1 druhý převod. stupeň (poměr), 1,281:1 třetí převod. stupeň (poměr), 0,973:1 čtvrtý převod. stupeň (poměr), 0,778:1 pátý převod. stupeň (poměr), 0,646:1 šestý převod. stupeň (poměr), 3,182:1 zpětný převod. stupeň (poměr) a typ – manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: přímé vstřikování benzínu

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači, zadní elektrické ovládání oken

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: včetně AUX konektoru

Sada na opravu pneumatik

Stěrače: dešťový sensor

Střešní anténa

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná, lednička ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Plně automatická klimatizace klimatizace počet zón pro klimatizaci- 2 a automatická

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Barva: nemetalická

Boční ochranné lišty

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Nárazníky lakované, přední a zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index W, 94 index pláště, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce a 17

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Střešní nosiče: černé

Zadní dveře – výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Automatické zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na přístrojové desce

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Posuvná vyjímatelná zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – dělená lavice, směr sezení – dopředu, nastavitelný úhel opěradla, počet el. nastavení 0, sklápěcí sedák žádný, stolek po sklopení opěradla, překlopitelná, manuální a manuální

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla:

Výškově nastavitelná vyhřívaná přední sedadla: typ – konvenční, bederní opěrka, počet el. nastavení –, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální, manuální, manuální a manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený a nastavitelný v ose

Ostatní

Pevné zadní okno přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Funkčnost

Bez oznaceni motorizace

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klic na kola, bez sady na opravu pneumatik, sitový program

Vkládane tkane koberce

Kola/Pneumatiky

Kola z lehké slitiny Annapurna 7J x 17" – 4ks, pneumatiky 225/50 R17

Komfort

SunSet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

palivo / požár

23. 12. 2011

[Více info](#)

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	seda platina – kód F8L
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ METALÍZA

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	17. 06. 2025
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	15.06.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	15.06.2010
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	YETI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CBZB
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1197

Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolená (kg)	1885
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1885

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4223
Šířka celková (mm)	1793
Výška celková (mm)	1691
Rozvor (mm)	2 576
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1 100/1 100
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1 160/1 160
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200/1200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600/600
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3085/3085
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7,6/5,9000000000000004/5,9
Další záznamy	VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #12: 4 360 – PŘI VYBAVENÍ TAŽNÝM ZAŘÍZENÍM, #20-21: 6J X 16 ET50; 205/55 R16 91H M+S, 6J X 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S, 7J X 16 ET45; 205/55 R16 91H M+S, 7J X 17 ET45; 225/50 R17 94W. VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	149

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 06. 2025
Inzerovaný nájezd	155 849 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště