

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5005606580
Datum aktivace kuponu:	18. 07. 2025 20:34:48
Platnost do:	17. 08. 2025 20:34:48

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBHX26Y474194509

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
FABIA COMBI**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
59 kW**Objem**
1390 ccm**Datum výroby**
10. 04. 2007**Datum 1. registrace**
12. 06. 2007


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2007	04/2007	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 10. 04. 2007 Barva vozidla: modra storm – kód F5Q Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	06/2007		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 06. 2007 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 06. 2007 Doba od výroby po 1. přihlášení: 2 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: MODRÁ			
	06/2007		 Česko	Vystavení technického průkazu
2011	10/2011	18 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 21. 10. 2011 Číslo protokolu: CZ-3114-11-10-2464			
2013	10/2013	23 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 11. 10. 2013 Číslo protokolu: CZ-3227-13-10-0869			
2015	10/2015	29 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 05. 10. 2015 Číslo protokolu: CZ-3121-15-10-0131			

2017

10/2017

34 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

05. 10. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3114-17-10-0587

2019

09/2019

39 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

24. 09. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3121-19-09-0949

09/2019

39 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

24. 09. 2019

Číslo protokolu:

CZ-510703-19-09-0283

2020

09/2020

40 000 km



Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

22. 09. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3115-20-09-0973

2022

05/2022

40 000 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

24. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3126-22-05-2176

05/2022

40 000 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

24. 05. 2022

Číslo protokolu:

CZ-410445-22-05-1304

2024

05/2024

57 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3243-24-05-2076

05/2024

57 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 05. 2024

Číslo protokolu:

CZ-421039-24-05-1263

2025

07/2025

67 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 18. 07. 2025



Česko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Slovensko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Maďarsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Rumunsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Slovinsko – Policie

NE – není evidováno jako odcizené



Ukrajina – Policie

NE – není evidováno jako odcizené

 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 18. 07. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	18. 07. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozu jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA FABIA(6Y52G4) 1.4 16V Ambiente Combi
Motor	BUD; 1 390 ccm; 1,40 L; 59 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	8,7 / 5,4 / 6,6
Převodovka	JHQ; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné	
ABS	
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné, 3-bodové, samonavíjecí s napínači	

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové, samonavíjecí

Brzdový asistent BAS

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Přední airbag řidiče a spolujezdce

Funkčnost

12v zásuvka

2 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené

Anténa střešní

Antikorozní ochrana úplná – galvanizovaná karoserie

Centrální zamykání ovládané klíčkem, včetně ovládání víka zavaz.prostoru, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné

Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna

Hodiny

Imobilizér

Katalyzátor 3-cestný

Konsole částečná na palubní desce s otevřeným odkládacím prostorem , konsole úplná na podlaze s otevřeným odkládacím prostorem

Manuální 5-rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální

Nastavení světel z místa řidiče

Otáčkoměr

Palivová nádrž: obsah (l): 45, typ nádrže:hlavní, typ paliva:bezolovnatý benzín

Palivový systém:vícebodové vstřikování

Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu náprava se zkrutnou příčkou, zavěšení kol:polozávislé, typ pérování:pružina

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Popelník vpředu a vzadu

Posilovač řízení s progresivním účinkem, elektro-hydraulický

Reproduktory-počet:4

Stěrače s volitelným cyklovačem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Zapalovač pro přední sedadla

Komfort

Make-up zrcátko ve sluneční cloně u spolujezdce

Tónovaná skla v kabině

Ventilace s pylovým filtrem

Exteriér

Barva nemetalická

Halogenové přední světlomety zdvojené s komplexním povrchem

Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6 x 14 s velkoplošnými kryty kol

Pneumatiky vpředu a vzadu, 185 / 60 index: H, konvenční

Přední a zadní nárazníky v barvě vozu

Přední mlhová světla

Rezervní kolo plnohodnotné, ocelové, uvnitř vozu

Třetí brzdové světlo

Zadní dveře výklopné

Zpětná zrcátka u řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhřívaná, v barvě vozu

Sedadla/potahy sedadel

Sedadla 5

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

Držák pohárků pro zadní sedadla pevný

Kapsy na zadní straně sedadel vpředu

Kapsy ve dveřích na straně řidiče a na straně spolujezdce

Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná, počet el. nastavení: – pro řidiče , konvenční přední sedadla počet el. nastavení: – pro spolujezdce

Kryt zavazadlového prostoru posuvný

Osvětlení zavazadlového prostoru

Plastový volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose

Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka

Úchyt na zavazadla:háčky

Zadní sedadla 3–místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40 a sklápěcí sedák dělený

Zpětné zrcátko

Ostatní

Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Volitelná výbava

Bezpečnost

Bocní airbagy

Exteriér

Bocní listy

Podelny stresní nosic

Komfort

Klimatizace s automatickou regulací

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Dalsi 4 reproduktory vzadu

Zabezpečení vozu

Dalkove ovladani centr.zamykani

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

modra storm – kód F5Q

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

18. 07. 2025

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla

OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění

OSOBNÍ KOMBI

Datum první registrace vozidla	12.06.2007
Datum první registrace vozidla v ČR	12.06.2007
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	FABIA COMBI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	BUD
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	59
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1390
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	175
Maximální hmotnost povolena (kg)	1610
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1610

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4232
Šířka celková (mm)	1646
Výška celková (mm)	1495
Rozvor (mm)	2462
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	840/840
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	800/800
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450/450
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2410/2410
Ráfky náprava 1	5J X 14 H2 ET 35
Pneumatiky náprava 1	5J X 14 H2 ET 35; 165/70 R14 81 T
Ráfky náprava 2	5J X 14 H2 ET 35
Pneumatiky náprava 2	165/70 R14 81 T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO

Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	ES2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	8,8/5,5/5,5
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla: #12: 4 335 – při vybavení tažným zařízením, #14: 1 452 – při standardní výšce pérování, #20-21: 6J x 14 H2 ET43; 185/60 R14 82T, 6J x 14 H2 ET38; 185/60 R14 82T, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 15 H2 ET43; 195/50 R15 82T, nelze se sněhovými řetězy, 6,5J x 16 H2 ET42; 205/45 R16 83V, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 15 H2 ET43; 185/55 R15 81T. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 07. 2025
Inzerovaný nájezd	66 885 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek

prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště