



SKODA Roomster

TMBNM25J8F5026106

Benzín



Generováno dne 11/14/2025

Naskenovat pro úplný report

Kontrola komerčního použití

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 131 758 km.

Kontrola právního stavu

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Ohrožení přírodními katastrofami

✔ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o potenciálním ohrožení přírodními katastrofami.



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v 40 zemích

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.



Dobré zprávy

Žádné záznamy o nepravdivém používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi

✔ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno jako

taxi



Přeprava

✔ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno k

přepravě



Vůz k pronájmu

✔ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno k pronájmu



Policie

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo využíváno

jako policejní vůz



Předváděcí vůz

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno jako předváděcí vůz



Vozidlo autoškoly

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nenašli jsme žádné záznamy, ze kterých by vyplývalo, že bylo vozidlo

využíváno jako výukový automobil

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.



Dobré zprávy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.



Shrnutí

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **8 zemích**:  +2

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam



Odcizené v minulosti

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Policejní databáze odcizených vozidel – kontrola dokončena v:

 Česko  Slovensko  Itálie  Slovinsko  Rumunsko  Maďarsko  Kanada  Dánsko


Počet najetých kilometrů

Zkontrolovali jsme, zda počet najetých kilometrů odpovídá skutečnosti, nebo zda bylo s údaji manipulováno.



Shrnutí

- Poslední známé kilometry: 131 758 km
- 4 nalezené záznamy o ujetých kilometrech



Záznamy tachometru

08/2016	9 686 km
02/2017	13 432 km
03/2018	26 845 km
02/2025	131 758 km

Řidičské návyky

08/2016 - 02/2025 ■ Běžné opotřebení 1179 km/měsíc

Kontrola právního stavu

Prošlo vozidlo technickou prohlídkou? Bylo označeno za vrak a určeno k likvidaci?



Dobré zprávy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka



Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Nebyly nalezeny žádné záznamy o technických kontrolách



Bylo vozidlo zlikvidováno?

✓ Nebyl nalezen žádný záznam

Žádný záznam o tom, že by vozidlo bylo označeno jako sešrotované

Plán údržby

CARVERTICAL

VIN: TMBNM25J8F5026106

Generováno dne 14. 11. 2025

Platnost 14. 12. 2025

Tento přehled ve formátu PDF obsahuje pouze nejdůležitější data z historie vozidla. Nejpodrobnější a nejaktuálnější údaje naleznete vždy v digitálním reportu carVertical, který je k dispozici na našich webových stránkách. Přestože dbáme na přesnost a spolehlivost údajů v okamžiku generování přehledu, nemůžeme zaručit, že někdo tento PDF soubor po vytvoření neupravil nebo nepozměnil.

Podrobné informace o minulých a plánovaných servisních prohlídkách najdete v digitálním přehledu.

Shrnutí

- Poslední plánovaná údržba proběhla před 11 758 km – zjistěte, jaký servis byl potřeba
- Další návštěva servisu by měla proběhnout za 18 242 km

Další servis v 150 000 km



Čas servisní prohlídky cca 30 min

Dráha páky parkovací brzdy (Kontrolovat/seřídít)

Houkačka (Kontrolovat/podat zprávu)

Směrová/výstražná světla (Kontrolovat/podat zprávu)

+16 kontrol, které je potřeba provést



Čas servisní prohlídky cca 6 min

Kabinový filtr (je-li použit) (Vyměnit)

Poslední servis v 120 000 km



Čas servisní prohlídky cca 30 min

Dráha páky parkovací brzdy (Kontrolovat/seřídít)

Houkačka (Kontrolovat/podat zprávu)

Směrová/výstražná světla (Kontrolovat/podat zprávu)

+16 kontrol, které byly provedeny



Čas servisní prohlídky cca 6 min

Kabinový filtr (je-li použit) (Vyměnit)



Čas servisní prohlídky cca 30 min

Přístroje/varovné kontrolky (Kontrolovat/podat zprávu)

Vnitřní svítidla (Kontrolovat/podat zprávu)

Systémy stírání a ošťikování skel (Kontrolovat/podat zprávu)

+25 kontrol, které byly provedeny



Čas servisní prohlídky cca 30 min

Skříň vzduchového čističe/vedení/hadice (Kontrolovat/čistit)

Vzduchový čistič (Vyměnit)

Zapalovací svíčky (Vyměnit)

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?



Dobré zprávy



Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100% záruku.

Ohrožení přírodními katastrofami

Prověřili jsme, zda se vozidlo nenacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou v době jejího výskytu.

- ✓ **Dobré zprávy**
Nezaznamenali jsme, že by se vozidlo nacházelo v oblasti postižené přírodní katastrofou.

Tržní cena

Prověřili jsme ceny, za které se vozidla stejného typu prodávala v nedávné době, a vypočítali jsme průměrnou cenu pro tento model a rok výroby.

- i **Shrnutí**
 - Průměrná tržní cena tohoto vozidla: 148 097 Kč
 - Dávejte si pozor na skryté problémy, pokud bylo vozidlo v prodeji za výrazně nižší cenu, než je ta současná!

SKODA Roomster dnešní tržní hodnota

Analýzovali jsme ceny, za které se tento model a rok výroby ve vaší zemi prodával za posledních šest měsíců. Díky tomu můžete lépe odhadnout cenu podobných vozidel a rozhodnout se s větší jistotou. Ceny se můžou lišit podle stavu, počtu najetých kilometrů a výbavy.

Nejnižší cena

133 268 Kč

Průměrná cena

148 097 Kč

Nejvyšší cena

162 902 Kč

Specifikace a vybavení

Technické specifikace a originální výbava vozidla podle evidovaných údajů.
Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.

 **Shrnutí**
Ujistěte se, že specifikace a výbava odpovídají informacím poskytnutým prodejcem.

Identifikační a technické specifikace

 Značka SKODA	 Model Roomster	 Popis roomster
 Typ karoserie Kombi	 Modelový rok 2015	 Objem hnacího ústrojí 1,2 l
 Výkon pohonné jednotky 63 kW (84 k / 86 PS)	 Typ paliva Benzín	 Typ převodovky Manuál
 Typ pohonu FWD	 Počet dveří 5	 Umístění volantu Volant vlevo
 Modelový trh EU	 Počet sedadel 5	 Kód motoru CBZA

Vybavení

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

0A2 4 DOORS ✦ Vybavení 4 dveřmi	0AS FRONT STABILIZER ✦ Přední stabilizátor je přítomen.
0BC REAR STABILIZER ✦ Zadní stabilizátor je součástí dodávky	0C0 STANDARD ✦ Standardní
0EM INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ 200 -- VEHICLE COMPONENTS -- ✦ Diferenciace pro přenos MQ 200	0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE ✦ Standardně dodržovaný výrobní postup
0KA WITHOUT DECALS AND EMBLEMS ✦ Bez obtisků a emblémů	0N5 STANDARD REAR AXLE ✦ Standardní nastavení zadní nápravy
0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD) ✦ Standardní zadní koncovka výfuku	0PZ NAMEPLATE SET "R" ✦ Sada jmenovek "R"

ORA WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM

✦ Bez systému zamykání zapalování/spínače startéru

0UB SPECIAL COLOR TRIM

✦ Speciální barevné obložení vozidla

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES

✦ Konfigurace standardních klimatických zón

1A2 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE WITH DIRECT INJECTION (FSI)

✦ Palivový systém s přímým vstřikováním

1C1 ANTIFREEZE UP TO -25 DEGREE CELSIUS TOLERANCE UP TO -30 DEGREE C

✦ Nemrznoucí směs do -25 stupňů Celsia Tolerance do -30 stupňů Celsia

1E1 ACTIVATED CARBON CANISTER

✦ Kanistr s aktivním uhlím

1G1 SPACE-SAVING SPARE WHEEL

✦ Prostorově úsporné rezervní kolo

1LO STANDARD AIR CLEANER

✦ Standardní čistič vzduchu je součástí dodávky

1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS

✦ Včetně lemů kol z lehkých slitin

1Q0 WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL

✦ Hmotnostní tlumič pro volant

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

✦ Přídavný přední kryt podvozku není součástí dodávky

1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM

✦ Chladicí systém přihrádky na rukavice

0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR

✦ Přední a zadní rohože

0VC INFORMATION KIT IN GERMAN

✦ Informační sada v německém jazyce

0YB WEIGHT RANGE 2 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Rozsah hmotnosti 2 pro kontrolu instalace

1AT ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

✦ Elektronické řízení stability (ESC)

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH

✦ Bez závěsu přívěsu

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

✦ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

1KT DISK BRAKES IN REAR (GEOMET D)

✦ Zadní kotoučové brzdy (Geomet D)

1N2 POWER STEERING ELECTRO-HYDRAULIC

✦ Posilovač řízení je elektrohydraulický.

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

✦ Standardní šrouby kol

1S6 HEAVY-DUTY TOOL KIT AND JACK

✦ Včetně sady nářadí pro těžké stroje a zvedáku

1U0 WITHOUT TABLE

✦ Bez tabulky

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

✦ Konfigurace pohonu předních kol

1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING

✦ Standardní počáteční plnění paliva

2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT

✦ Žádné další dodací zařízení v ceně

2C5 AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN

✦ Axiálně a vertikálně nastavitelný sloupek řízení

2JG BODY-COLORED BUMPERS

✦ Nárazníky v barvě karoserie

2LB FUEL TANK WITH SPECIAL MATERIAL TREATMENT

✦ Palivová nádrž ošetřená speciálními materiály

2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER

✦ Systém sání čerstvého vzduchu s kombinovaným filtrem

3B3 CHILD SEAT ANCHOR

✦ Ukotvení dětské sedačky

3CA WITHOUT PARTITION

✦ Bez rozdělení

3GA WITHOUT CARGO AREA

✦ Žádný nákladový prostor

3J1 HEIGHT-ADJUSTABLE HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS

✦ Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla

3LE DOOR AND SIDE TRIM PANEL

✦ Luxusní výplně dveří a boční obložení pro prémiový dojem.

3Q6 THREE REAR HEAD RESTRAINTS

✦ Tři zadní opěrky hlavy

1ZG DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)

✦ Přední kotoučové brzdy (Geomet D)

2B1 ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Instalace dodatečného tlumení vnějšího hluku

2G7 FILLER NECK MODULE 1 WITH INSERT

✦ Výplňový krční modul 1 s vložkou

2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

✦ Etikety/nálepky v němčině, francouzštině a holandštině

2PP LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL

✦ Multifunkční volant potažený kůží

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

✦ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

✦ Tříbodový bezpečnostní pás pro střední zadní sedadlo

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

✦ Střešní vložka není k dispozici

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

✦ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

✦ Manuální nastavení výšky předních sedadel

3N3 STORAGE COMPARTMENTS IN TRUNK

✦ Úložné prostory v kufru

3RC TAILGATE WITH WINDOW APERTURE

✦ Zadní dveře s okenním otvorem.

3S2 BLACK ROOF RAILS

✦ Černé střešní ližiny

3W3 SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION

✦ Instalace speciálního systému potlačení hluku v interiéru

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

✦ Samostatně ovládané vyhřívání předních sedadel

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

✦ Čelní sklo z tepelně izolačního skla

4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED

✦ Tmavě tónovaná tepelně izolační boční okna

4LA WITHOUT CONTROLS

✦ Žádné další ovládací prvky nejsou součástí dodávky

4P4 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 5

✦ Součástí dodávky je modul zadního podlahového panelu typu 5

4R3 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION

✦ Elektricky ovládaná okna s komfortním ovládáním

4TY VANITY MIRROR RIGHT (TYPE 2)

✦ Pravé toaletní zrcadlo

4X1 SIDE AIRBAG IN FRONT

✦ Včetně předního bočního airbagu

4YB STORAGE COMPARTMENT IN REAR (DOOR AND SIDE PANEL)

✦ Úložný prostor v zadní části (dveře a boční panel)

5C8 ADDITIONAL BODY MEASURES

✦ Další bezpečnostní opatření na karoserii

3U1 FOLDING TRUNK COVER

✦ Skládací kryt zavazadlového prostoru

3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

✦ Tříbodové bezpečnostní pásy pro vnější zadní část vozidla

4B0 WITHOUT PROTECTIVE SIDE MOLDING

✦ Bez ochranných bočních lišt

4I2 CENTRAL LOCKING WITH RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR RELEASE MECHANISM WITHOUT SAFELOCK

✦ Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

✦ Stmívací vnitřní zpětné zrcátko s možností odpojení

4N1 PADDED DASHBOARD

✦ Polstrovaný design přístrojové desky

4QU 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH TENSIONER AND ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT

✦ Přední tříbodové bezpečnostní pásy s předpínačem a elektrickým nastavením výšky

4SE VANITY MIRROR, LEFT

✦ Toaletní zrcátko na levé straně

4UE AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Airbag řidiče a spolujezdce

4XC EXTERIOR PILLAR LINING

✦ Instalace vnějšího obložení sloupků

4Z5 GLOVE COMPARTMENT DOOR WITH LIGHT

✦ Dvířka přihrádky na rukavice s osvětlením

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Nosná frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5DX SIDE TRIM PANEL FOR BASIC EQUIPMENT

✦✦ Boční obložení pro základní vybavení

5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦✦ Přepavní ochranná fólie s dodatečnými opatřeními

5N2 FOLDING GRAB HANDLES AT ROOF FRAME

✦✦ Skládací madla na střešním rámu

5SJ LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦✦ Levé vnější zrcátko, vypouklé

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Bez hasicího přístroje

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

✦✦ Bez přídavných bočních krytů karoserie (ochrana před kameny)

6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

✦✦ Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie a přídavné díly

6M4 LOAD PROTECTION SYSTEM

✦✦ Systém ochrany zátěže

6NJ STANDARD MOLDED HEADLINER

✦✦ Standardní tvarované čalounění hlavy

6Q2 LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE

✦✦ Kožená hlavice/rukojeť řadicí páky

6SC LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING IN NEEDLE-PUNCHED NONWOVEN

✦✦ Podlahová krytina do zavazadlového prostoru z netkané jehlou děrované textilie

6Y0 WITHOUT CRUISE CONTROL WARNING SYSTEM

✦✦ Žádný výstražný systém tempomatu

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

✦✦ Žádný zadní spoiler

5KP THREE SINGLE SEATS (1ST ROW OF SEATS)

✦✦ Tři samostatná sedadla v 1. řadě

5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX

✦✦ Právě vnější zrcátko, vypouklé

5TC WITHOUT DECORATIVE INSERTS

✦✦ Žádné ozdobné vložky nejsou součástí dodávky

6E3 CENTER ARMREST IN FRONT

✦✦ Instalovaná přední středová loketní opěrka

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

✦✦ Žádné ozdobné fólie ani emblémy nejsou součástí dodávky.

6KJ RADIATOR GRILLE WITH CHROME MOLDING

✦✦ Mřížka chladiče s chromovanou lištou

6N0 WITHOUT MUD FLAP

✦✦ Blatníky nejsou součástí dodávky

6PC HAND BRAKE LEVER HANDLE IN LEATHER

✦✦ Kožená rukojeť ruční brzdy

6R1 LEATHERETTE GEARSHIFT BOOT

✦✦ Bota řadicí páky z koženky

6XD EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED

✦✦ Vnější zpětná zrcátka jsou elektricky nastavitelná a vyhřívána.

7A0 WITHOUT CD CHANGER/CD PLAYER

✦✦ Měníč ani přehrávač CD nejsou součástí dodávky

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Elektronický imobilizér motoru v ceně

7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Bez akumulátoru tepla/přídavného topení

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Systém přímého sledování tlaku v pneumatikách

7M5 WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

✦ Není použita žádná ochranná fólie pro otěrovou desku

7N2 SPECTACLE STORAGE COMPARTMENT/BRACKET

✦ Příhrádka/nosič na brýle

7PC PLATFORM GROUP CLASS 3

✦ Skupina platforem Třída 3

7QA WITHOUT CD/DVD FOR NAVIGATION

✦ Bez CD/DVD pro navigaci

8DR RADIO

✦ Obsahuje rádiový systém

8JH ELLIPSOIDAL HEADLAMPS FOR DRIVING ON THE RIGHT

✦ Elipsoidní světlomety pro správnou jízdu

8L5 ROOF ANTENNA AND "DIVERSITY" WINDOW ANTENNA

✦ Střešní anténa a "diverzitní" okenní anténa

8N4 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH POTENTIOMETER (FOUR SPEEDS)

✦ Stěrače čelního skla se čtyřstupňovým ovládáním

8Q1 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT

✦ Možnost nastavení rozsahu světlometů

7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT

✦ 12voltová zásuvka v zavazadlovém prostoru

7JQ VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5J0

✦ Rozlišení tříd vozidel 5J0

7L3 WITHOUT START/STOP SYSTEM WITHOUT REGENERATIVE BRAKING

✦ Bez systému start/stop a rekuperačního brzdění

7MJ EMISSION STANDARD EU5 PLUS

✦ Emisní norma EU5 plus

7P0 WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS

✦ Žádná bederní opěrka v opěradlech sedadel

7Q0 WITHOUT NAVIGATION DEVICE

✦ Bez navigačního zařízení

7X1 PARK DISTANCE CONTROL

✦ Kontrola vzdálenosti při parkování

8GG ALTERNATOR 110 A

✦ 110A alternátor

8K7 AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION

✦ Funkce automatické aktivace světlometů

8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

✦ Systém stěračů a ostřikovačů zadního okna s přerušovaným ovládáním

8P1 HEATED REAR WINDOW

✦ Vyhřívané zadní okno pro odmrazování

8QL KEY FOR LOCKING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL

✦ Klíč k uzamykacímu systému s dálkovým ovládáním

8RM 8 SPEAKERS (PASSIVE)

✦✦ 8 reproduktorů (pasivní)

8TC REAR FOG LAMP FOR DRIVING ON THE RIGHT

✦✦ Zadní mlhové světlo pro jízdu vpravo

8W0 WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦✦ Žádný ukazatel hladiny kapaliny v ostřikovačích

8X0 WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM

✦✦ Bez systému ostřikovačů světlometů

8Z5 NOT HOT COUNTRY

✦✦ Není nakonfigurován pro horké klimatické podmínky

9GC INTERIOR LIGHT WITH CONTACT SWITCH

✦✦ Vnitřní osvětlení s kontaktním spínačem

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

✦✦ Není instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

9Q2 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTERWITH CHECK CONTROL

✦✦ Multifunkční displej a palubní počítač s kontrolní funkcí

9TA WITHOUT ADDITIONAL WARNING LIGHTS

✦✦ Žádná další výstražná světla nejsou součástí dodávky

9W8 PREPARATION FOR TELEPHONE

✦✦ Připraveno pro integraci s telefonem

9Y1 OUTDOOR TEMPERATURE GAGE

✦✦ Včetně ukazatele venkovní teploty

AZ0 VEHICLE WITH PRODUCTION EQUIPMENT

✦✦ Vozidlo se dodává se standardní výrobní výbavou

8T2 CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) ELECTRONIC

✦✦ Elektronický tempomat

8V0 WITHOUT CIGARETTE LIGHTER

✦✦ Vozidlo nemá zapalovač cigaret

8WB FRONT FOG LAMPS

✦✦ Přední mlhová světla

8Y1 TWO-TONE HORN

✦✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

✦✦ Climatronic s regulací nárazového tlaku a bezfreonovou technologií

9HA WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY

✦✦ Žádný přídavný ukazatel poruchy není součástí dodávky

9P1 SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE

✦✦ Elektrická signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů s kontaktem spony

9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT

✦✦ Vyhřívané trysky ostřikovačů vpředu

9U0 WITHOUT BRAKE PAD WEAR INDICATOR

✦✦ Žádný indikátor opotřebení brzdových destiček

9WR INSTALLATION OF AUDIO CONNECTION

✦✦ Instalace zvukového připojení

A8C COMFORT EQUIPMENT

✦✦ Komfortní vybavení

B0B COMPONENT PARTS SET, COMPLYING WITH VEHICLE TYPE FOR AUSTRIA, VARIOUS PARTS

✦✦ Soubor dílů, které odpovídají požadavkům na typ vozidla pro Rakousko, včetně různých dílů.

B12 TYPE APPROVAL COUNTRY AUSTRIA

✦ Typ vozidla má schválení od Rakouska

C00 OPERATING PERMIT, INITIAL REGISTRATION

✦ Provozní povolení pro první registraci

DB1 4-CYLINDER SI ENGINE 1.2 L/63 KW TSI BASE ENGINE

IS TW0/TP1

✦ Základním motorem tohoto vozidla je čtyřválcový motor 1,2 l/63 kW s technologií TSI.

EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY

✦ Není zahrnuta žádná následná záruka

FB0 STANDARD PAINT COATING

✦ Standardní nátěr

G0C 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION

✦ 5stupňová manuální převodovka

GR0 WITHOUT EMERGENCY TIRE INFLATOR

✦ Součástí dodávky není nouzové huštění pneumatik

J1P BATTERY 220 A (44 AH)

✦ 220A baterie s kapacitou 44Ah

L05 SUSPENSION RANGE 05 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

✦ Rozsah zavěšení 05 pouze s ovládáním instalace

NOV SEAT TRIM COVERS IN FABRIC

✦ Potahy sedadel z látky

NG0 WITHOUT TOP CARRIER

✦ Žádný horní nosič

Q1A STANDARD SEATS IN FRONT

✦ Standardní přední sedadla

BB ESC SPECIAL VEHICLE 9

✦ Speciální systém ESC pro vozidlo

C0Y ALLOY WHEELS 6.5J X 16

✦ 16palcová kola z lehkých slitin

E0A NO SPECIAL EDITION

✦ Standardní vydání, žádná speciální verze

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

FC0 WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

✦ Žádná přizpůsobená instalace

G40 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

✦ Systém tlumení nárazů vpředu

H2J TIRES 205/45 R16 83W

✦ Pneumatiky o rozměru 205/45 R16 a rychlostním indexu 83W.

K8P MPV

✦ Typ vozidla: MPV (víceúčelové vozidlo)

L0L LEFT-HAND DRIVE

✦ Konfigurace levostranného pohonu

NC1 WITHOUT SCREEN FOR REAR WINDOW

✦ Zadní okno není součástí dodávky

NM1 ENGINE COVER

✦ Kryt motoru

QA0 WITHOUT CHILD SEAT

✦ Žádná dětská sedačka

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

✦ Bez úložného prostoru Balení/krabice v ceně

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

✦ Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 roky

QN3 DRAWERS UNDER FRONT SEATS

✦ Zásuvky pod předními sedadly

TWO 4-CYLINDER SI ENGINE 1.2 L UNIT 03F.B

✦ Pod kapotou se nachází čtyřválcový motor o objemu 1,2 litru s kódem jednotky 03F.B.

UA0 REAR SHOCK ABSORPTION

✦ Systém tlumení nárazů v zadní části

UG0 WITHOUT HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL/COMFORT DRIVING ASSIST

✦ Bez asistenta rozjezdu do kopce, kontroly sjíždění z kopce a asistenta komfortní jízdy.

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

✦ Standardní pedálový klastř

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

✦ Rozšířená opatření na ochranu chodců

QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION

✦ Prodloužení servisního intervalu povoleno

QJ2 ALUMINUM PACKAGE

✦ Hliníkový balíček je součástí balení

QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

✦ Žádný příjem TV/digitálního rádia

U0C INSTRUMENT CLUSTER WITH TACHOMETER, CLOCK AND KM/H SPEEDOMETER

✦ Sdružený přístroj s otáčkoměrem, hodinami a rychloměrem

UF6 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE (MDI)

✦ Vybaveno elektrickým rozhraním pro externí použití, konkrétně pro připojení MDI.

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

✦ Pneumatiky bez uvedení značky

VK0 AIR DUCT, STANDARD

✦ Standardní vzduchové potrubí

X4A EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA

✦ Možnosti vybavení přizpůsobené pro použití v Rakousku



+36

Zdroje dat

Prověřili jsme 900+ zdrojů dat v **40 zemích**

Užitečné tipy pro správné čtení přehledu

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.



Zkontrolujte historii vozidla

Tady už máte splněno – skvělý začátek! Můžete pokračovat následovně:

- Použijte tipy v této sekci, když půjdete na osobní prohlídku vozidla.
- Odškrtněte si je, abyste se ujistili, že vám neunikne nic důležitého.



Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech



Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly



Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony



Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vezměte auto na dálnici
- ☐ Projed'te se autem po nesouměrných silnicích nebo na silnici s dírami
- ☐ Projed'te se autem v době největší špičky centrem města
- ☐ Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí



Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem