

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9132190533
Datum aktivace kuponu:	05. 12. 2025 09:43:46
Platnost do:	04. 01. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBEA25J8B3190146

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
FABIA**Typ karoserie**
hatchback**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
44 kW**Objem**
1198 ccm**Datum výroby**
01. 04. 2011

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum		Stav tachometru	Země	Popis
2011	04/2011	0 km		Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: Stáří vozidla: Barva vozidla: Vyrobeno pro trh: Strana řízení: 01. 04. 2011 14 let 8 měsíců Brilliant Silver Metallic – kód 8E Německo levostranné				

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 05. 12. 2025
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 12. 2025
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 12. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Zástavy Aut-Ostrava

NE

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Fabia II
Označení modelu	Fabia ClassL444/1,2 5G
Modelový rok	2011
Datum výroby	01.04.2011
Kód barvy	8E
Barva	Brilliant Silver Metallic
Kód barvy střechy	8E
Barva střechy	Brilliant Silver Metallic
Kód motoru	CHFA
Objem ccm	1198
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	44
Počet válců	3
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	5-speed manual transmission
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5421B4

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	2 displays in instrument cluster without multi-function display/bord computer
---------	---

Ostatní	3 head restraints in rear
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum)
Ostatní	3-cylinder SI engine 1.2 l/44 kW base engine is T73
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner and electric height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4 speakers: 2 tweeters, 2 woofers
Ostatní	5-speed manual transmission
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional body measures
Ostatní	Air conditionin
Ostatní	Air conditioning system with enhanced air filter with activated carbon
Ostatní	Air duct, standard
Ostatní	Alternator 90 A
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree Celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Battery 220 A (44 Ah)
Ostatní	Black grille
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, dimming
Ostatní	Central locking system
Ostatní	Cigarette lighter
Ostatní	Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Ostatní	Delayed interior lighting, 2 reading lights, front and rear
Ostatní	Description not found
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Door and side trim panel in woven fabric
Ostatní	Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
Ostatní	Drum brakes in rear
Ostatní	Dust and pollen filter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic stability control (ESC)
Ostatní	Emission standard Euro 5 (diesel engineswith DPF)
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Extended pedestrian protection
Ostatní	Exterior mirror housings painted in bodycolour
Ostatní	Exterior mirrors, adjustable from inside
Ostatní	Exterior pillar trim
Ostatní	Fabric seat coverings "Place"

Ostatní	Filler neck module 1. with insert
Ostatní	Folding grab handles on roof frame
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine, injection system without fuel return and modified injection pressure
Ostatní	Fuel tank with special material treatment
Ostatní	Gearshift boot in plastic
Ostatní	Gearshift knob/handle in plastic
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Halogen headlights (H4), for driving on the right
Ostatní	Hatchback
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Headlining in cloth
Ostatní	Heated rear window
Ostatní	Heat-insulating glass
Ostatní	Heavy-duty rear axle
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Initial standard fuel filling
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX child seat anchors and top tether for the rear bench seat
Ostatní	Key without LED
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Mechanical window regulator
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outdoor temperature gage
Ostatní	Plastic hand brake lever handle
Ostatní	Platform group class 3
Ostatní	Power steering electro-hydraulic
Ostatní	Preparation for roof load rack
Ostatní	Protective side molding

Ostatní	Rear floor panel module, type 3
Ostatní	Rear fog light, left-hand drive
Ostatní	Rear seat bench/backrest, completely folding
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear tailpipe
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Region
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof aerial
Ostatní	Seat belt reminder, electric contact in buckle
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front
Ostatní	Side trim panel for basic equipment
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Standard air cleaner
Ostatní	STANDARD CLIMATIC ZONES
Ostatní	Standard dashboard
Ostatní	Standard equipment
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	STANDARD WHEEL BOLTS
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Steel spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Steel wheels 5J x 14
Ostatní	Steering wheel
Ostatní	Suspension range 02 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Tires 165/70 R14 81T
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and car jack
Ostatní	Tool kit and Tire Mobility Set
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Vanity mirror, left
Ostatní	Vanity mirror, right

Ostatní	Vehicle class differentiation –5J0–
Ostatní	Vehicle with production equipment
Ostatní	Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without additional warning lights
Ostatní	Without aluminum/chrome package
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without car phone preparation/ installation
Ostatní	Without carrier frequency
Ostatní	Without CD changer/CD player
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without center armrest in front
Ostatní	Without controls
Ostatní	Without cruise control system (CCS)
Ostatní	Without cruise control warning system
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without electric interface
Ostatní	Without engine cover
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without flat-tire spray
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system
Ostatní	Without luggage/load compartment floor

Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without overhead storage compartment on headliner
Ostatní	Without park distance control
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without radio, but with slot for 2-DIN
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without screen for rear window
Ostatní	Without seat heater
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special color trim
Ostatní	WITHOUT SPECIAL SEAT ADJUSTMENT
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage box rear (door and side panel)
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without table
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without washer fluid level indicator

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / palivo	07. 11. 2014	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Brilliant Silver Metallic – kód 8E

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	05. 12. 2025
Značení skel	NE

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště