

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7549824184
Datum aktivace kuponu:	19. 03. 2026 10:09:05
Platnost do:	18. 04. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBGJ61ZXA2031161	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model OCTAVIA	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 90 kW	
Objem 1390 ccm	Datum výroby 17. 08. 2009		

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis										
2009	08/2009	0 km	Vozidlo vyrobeno										
<table><tr><td>Datum výroby vozidla:</td><td>17. 08. 2009</td></tr><tr><td>Stáří vozidla:</td><td>16 let 7 měsíců</td></tr><tr><td>Barva vozidla:</td><td>Anthracite Grey Metallic – kód 9J</td></tr><tr><td>Vyrobeno pro trh:</td><td>Rakousko</td></tr><tr><td>Strana řízení:</td><td>levostranné</td></tr></table>				Datum výroby vozidla:	17. 08. 2009	Stáří vozidla:	16 let 7 měsíců	Barva vozidla:	Anthracite Grey Metallic – kód 9J	Vyrobeno pro trh:	Rakousko	Strana řízení:	levostranné
Datum výroby vozidla:	17. 08. 2009												
Stáří vozidla:	16 let 7 měsíců												
Barva vozidla:	Anthracite Grey Metallic – kód 9J												
Vyrobeno pro trh:	Rakousko												
Strana řízení:	levostranné												

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Nejí evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 19. 03. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	Neověřeno
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia II Combi
Označení modelu	Octavia WagonElegal490/1.4 6-s
Datum výroby	17.08.2009
Kód barvy	9J
Barva	Anthracite Grey Metallic
Kód barvy střechy	9J
Barva střechy	Anthracite Grey Metallic
Kód převodovky	LHY
Kód motoru	CAXA
Objem ccm	1390
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	90
Země	Prodejní program RAKOUSKO
Iso název země	Rakousko
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	1Z53L5

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	"SUNSET"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	2 reading lights in front
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l/90 KW TSI base engine is TU0/TL1/TM5
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister

Ostatní	Additional warning lights (door area)
Ostatní	Air duct, standard
Ostatní	Alloy wheels "PALLAS" 7J x 17" 4 pcs.
Ostatní	Alloy wheels "SAVIO" 7J x 17" – 4 pcs
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audiosocket in front armrest "JUMBO BOX"
Ostatní	Battery 280 A (60 Ah)
Ostatní	Black roof rails
Ostatní	Body-coloured door mirrors
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Dashboard, black, with PAD – Style, RS, Scout; RS grey stitching
Ostatní	Decor sill strips – Elegance
Ostatní	Delayed interior lighting with contact switch on all doors, 2 rear lights
Ostatní	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Drawer under right front seat
Ostatní	Driver seat-belt warning light
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Elimination of Tire Mobility Set
Ostatní	Emission standard EU5
Ostatní	Equipment options subset for Austria
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exterior mirrors, electric. adjustable, foldable and heated, with environment lighting and curb view
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap with el. ulocking
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Glove compartment with cooling system

Ostatní	Halogen projector headlights with DE-module
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Hood stay
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Increase in initial standard fuel filling
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather gear stick knob
Ostatní	Leather-wrapped steering wheel
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Net in luggage compartment
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outside temperature gage
Ostatní	Parking light indicator light
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Protective side mouldings painted in colour of vehicle
Ostatní	Radio "BOLERO" – 2 DIN with integrated CD changer (6 CD), MP3
Ostatní	Radio "BOLERO" – 2 DIN with integrated CD changer (6CD), MP3
Ostatní	Rain sensor

Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear seats split and folding with arm rest and storage box
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Remote central locking with 2 foldable keys (SAFE system)
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof aerial and "diversity" window aerial
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side marker lights plus exterior mirror turn signals
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sport suspension
Ostatní	Sports package "DYNAMIC"
Ostatní	Sports version
Ostatní	Standard battery/alternator capacity
Ostatní	Standard bumpers
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard dashboard illumination
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard seat in front, left
Ostatní	Standard seat in front, right
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Storage compartment package 2
Ostatní	Storage compartments with cover in trunkside panel
Ostatní	Suspension range 10 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Telephone preparation GSM II and Bluetooth
Ostatní	Telephone preparation GSM II with Bluetooth, "MAXI DOT"
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tires 225/45 R17

Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Austria
Ostatní	Tyre repair set
Ostatní	Vanity mirror left
Ostatní	Vanity mirror, right
Ostatní	Vehicle class differentiation -1Z0-
Ostatní	Vehicle with production equipment
Ostatní	Vehicles with special upgrade measures
Ostatní	Ventilated disc brakes, front
Ostatní	Wagon
Ostatní	Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Winter package incl. heated front seats
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without compass/road sign display/ dynamic road sign display
Ostatní	Without controls
Ostatní	Without cruise control warning system
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without electronic map cooling system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without identification lights
Ostatní	Without interior light in footwell
Ostatní	Without mass damper for steering wheel

Ostatní	Without MDI
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without nameplate set (without model designation)
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without preparation for rotating beacon/siren combination
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without safety head restraint system
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without special labels safety certificates
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage compartment
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without taxi alarm system
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without two-sided floor surface
Ostatní	Without washer fluid level indicator

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / stabilizace	14. 07. 2017	Více info

palivo / požár	23. 12. 2011	Více info
havárie / převodovka	20. 11. 2009	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Anthracite Grey Metallic – kód 9J
---------------------------	-----------------------------------

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

19. 03. 2026

Značení skel

NE

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště