

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2725276155
Datum aktivace kuponu:	13. 04. 2026 10:53:42
Platnost do:	13. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJE73T2C9072063	✓ kontrolní číslice je v pořádku	
Tovární značka ŠKODA	Model SUPERB SUPERB COMBI	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 103 kW
Objem 1968 ccm	Datum výroby 05/2012	

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebením zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis										
2012	05/2012	0 km	Vozidlo vyrobeno										
<table><tr><td>Datum výroby vozidla:</td><td>05/2012</td></tr><tr><td>Stáří vozidla:</td><td>13 let 11 měsíců</td></tr><tr><td>Barva vozidla:</td><td>Platin Grey Metallic – kód 2G</td></tr><tr><td>Vyrobeno pro trh:</td><td>Rakousko</td></tr><tr><td>Strana řízení:</td><td>levostranné</td></tr></table>				Datum výroby vozidla:	05/2012	Stáří vozidla:	13 let 11 měsíců	Barva vozidla:	Platin Grey Metallic – kód 2G	Vyrobeno pro trh:	Rakousko	Strana řízení:	levostranné
Datum výroby vozidla:	05/2012												
Stáří vozidla:	13 let 11 měsíců												
Barva vozidla:	Platin Grey Metallic – kód 2G												
Vyrobeno pro trh:	Rakousko												
Strana řízení:	levostranné												

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Nejí evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 13. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 13. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	13. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Provéřít lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Superb II combi
Označení modelu	SUP.CO CR DPFELEGAL4103/2,06AG
Datum výroby	15.05.2012
Kód barvy	2G
Barva	Platin Grey Metallic
Kód barvy střechy	2G
Barva střechy	Platin Grey Metallic
Kód převodovky	NLP
Kód motoru	CFFB
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	103
Země	Prodejní program RAKOUSKO
Iso název země	Rakousko
Převodovka	6-speed automatic transmission
Řazení	AUT
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3T538C

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Hamar" 8J x 19, Black, diamond-turned, AirStop® tires 235/55 R19 / 255/50 R19
Ostatní	"KESSY FULL" with alarm and "SAFE" system
Ostatní	"LIGHT ASSISTANT" (Coming home, Tunnel light, Leaving home, Day light with deactivation)
Ostatní	"MAXI DOT"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	2-DIN
Ostatní	2-point seat belts, rear
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	4-cyl.turbo diesel eng.2.0 I/103 kW (4V)TDI common rail; base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 I unit 03L.L
Ostatní	4-way lumbar support for the front seats
Ostatní	6-speed automatic transmission or DSG note: family EDF
Ostatní	8 speakers (passive)

Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Additional stone guard body covers
Ostatní	Additional warning lights (door area) in front
Ostatní	Air conditioning Climatronic
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Armrests for both seats in cab
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audiosocket in front armrest "JUMBO BOX"
Ostatní	Battery 330 A (61 Ah)
Ostatní	Beverage holders
Ostatní	Bi-Xenon head lights
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Body-coloured door mirrors
Ostatní	Box with cover behind the rear wheel housing
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Decorative insert "MIRAGE" - metallic inlays
Ostatní	Description not found
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Double-sided boot floor covering
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driver seat with memory feature, incl. power-adjustable front seats
Ostatní	Dynamic headlight range adjustment, with dynamic cornering light and static cornering light
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Elimination of Tire Mobility Set
Ostatní	Emission standard EU5
Ostatní	Equipment options subset for Austria
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exhaust tailpipe with trim
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirrors with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated

Ostatní	Front fog lights with "CORNER" functionality
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap with el. unlocking
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Fuel tank with special material treatment (coextrusion)
Ostatní	Gearshift boot in leatherette
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated front and outer rear seats in 2nd row of seats
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Chrome trims on the side windows
Ostatní	Infotainment Plus
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Inside rear view mirror automatically dimming
Ostatní	Installation differentiation for transmission DQ250 — vehicle components —
Ostatní	Installation parts for four-cylinder engine
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interiorbars and air vents frame Red
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Keyless locking and starting system Keyless Access with SAFELOCK
Ostatní	Kombifilter with AQS
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	LED light unit in front footwell
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Lights & Vision package
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover extractable and removable, with electric opening
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering "Comfort"
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Luxury equipment
Ostatní	Manual in German

Ostatní	Misfueling prevention device (only for diesel engines)
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outside temperature gage
Ostatní	Panoramic glass roof
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Parking steering assistant
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Platform group class 2
Ostatní	Platin Grey Metallic/Platin Grey Metallic
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Protective side molding
Ostatní	Radiator grille, unpainted, with one chrome trim
Ostatní	Radio "BLUES"
Ostatní	Rear combination lamp, standard design
Ostatní	Rear fog lamps, left and right
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat trim covers in woven fabric
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side marker lights plus exterior mirror turn signals
Ostatní	Side window antenna
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Standard
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard design
Ostatní	Standard front seats

Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Storage compartment in rear (door and side panel)
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and front passenger side
Ostatní	Sunshade on rear door window glasses
Ostatní	Suspension range 30 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Telephone preparation GSM II and Bluetooth
Ostatní	Telephone preparation GSM II with Bluetooth, "MAXI DOT"
Ostatní	Text für 19/3D4---/V- 2-/---
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 225/45 R17 94W/Y xl
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Twin-spoke leather steering wheel with multifunction
Ostatní	Two interior lights with contact switch on the doors and switch-off delay
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Austria
Ostatní	Tyre repair set
Ostatní	Vehicle class differentiation -3T0-
Ostatní	Vehicle with production equipment
Ostatní	Wagon
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without activated carbon canister
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional instruments for distance measurement
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without cigarette lighter
Ostatní	Without cruise control warning system

Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without drawers under front seats
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without front passenger seat control
Ostatní	Without front spoiler
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without identification lights
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without MDI
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without navigation device
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without seat ventilation/massage seat
Ostatní	Without second battery
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without taxi alarm system
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	11. 08. 2024	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Platin Grey Metallic – kód 2G

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	13. 04. 2026
Značení skel	NE

13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště