

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9805150404
Datum aktivace kuponu:	30. 04. 2026 13:17:34
Platnost do:	30. 05. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



<b>VIN</b> TMBCC65J383047638	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
<b>Tovární značka</b> ŠKODA	<b>Model</b> FABIA	<b>Typ karoserie</b> hatchback	
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> benzín	<b>Výkon</b> 63 kW	
<b>Objem</b> 1390 ccm	<b>Datum výroby</b> 11. 09. 2007		

## 2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2007	09/2007	0 km	Vozidlo vyrobeno
<b>Datum výroby vozidla:</b> 11. 09. 2007			
<b>Stáří vozidla:</b> 18 let 7 měsíců			
<b>Barva vozidla:</b> Black Magic Pearlescent – kód 1Z			
<b>Vyrobeno pro trh:</b> Německo			
<b>Strana řízení:</b> levostranné			

## 4. Kontrola poškození

## Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

### ⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 30. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

## 7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

### ▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 30. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo zabaveno exekutorem. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Prověřit lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu [exekuce.cebia.cz](http://exekuce.cebia.cz).

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Fabia II
Označení modelu	Fabia SportL463/1.4 5-s
Datum výroby	11.09.2007
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	JHQ
Kód motoru	BXW
Objem ccm	1390
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	63
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	5-speed manual transmission
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5423G4

### Soupis výbavy vozidla

Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner and electric height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0
Ostatní	5-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	adaptive light
Ostatní	Additional body measures
Ostatní	air conditioning with semi-automatic control
Ostatní	Air duct, standard
Ostatní	Alloy wheels 6.5J x 16
Ostatní	Alternator 90 A
Ostatní	Aluminum package
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audiosocket in front armrest "JUMBO BOX"
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Battery 220 A (44 Ah)
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, dimming
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Cigarette lighter
Ostatní	Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Ostatní	Crossover
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Dashboard, black, with PAD - Style, RS, Scout; RS grey stitching
Ostatní	Disc brakes in front, with integrated backing plate
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door and side trim panel
Ostatní	Drawer under right front seat
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emission standard EU4
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color

Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable/ heated
Ostatní	Exterior pillar trim, type 2
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding grab handles at roof frame
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lights with "CORNER" functionality
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine,injection system without fuel return and modified injection pressure
Ostatní	Fuel tank with special material treatment
Ostatní	Gearshift boot in leather
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Halogen projector headlights with DE-module
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Hardboard side panel trim (medium height) in load compartment
Ostatní	Heated rear window
Ostatní	Heavy-duty rear axle
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
Ostatní	Interior light with switch-off delay and contact switches in the doors
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	Leather steering wheel (3-spoke) with decorative aluminum inserts
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Load protection system
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	maps + more dock
Ostatní	Mounting rails on the roof (preparation for movable roof rack)
Ostatní	Multi-function display/trip computer
Ostatní	Nameplate set "R"

Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outside temperature gage
Ostatní	Platform group class 3
Ostatní	Power steering electro-hydraulic
Ostatní	Power windows in front, mechanical window regulators in rear
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Protective side molding
Ostatní	Radiator grille with chrome molding
Ostatní	Radio "RCD 210" with MP3 player incl. CD-player
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 3
Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear seat bench/backrest, split folding
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 1
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Remote central locking with 2 foldable keys (SAFE system)
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof antenna
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in heat-insulating glass
Ostatní	Space-saving spare wheel
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Sports comfort equipment
Ostatní	Standard air cleaner
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire pressure monitoring system

Ostatní	Tires 205/45 R16 83W
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and jack
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Vanity mirror, left
Ostatní	Vanity mirror, right
Ostatní	Vehicle class differentiation -5J0-
Ostatní	Vehicle with production equipment
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	wheel locks
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without car phone preparation/ installation
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without center armrest in front
Ostatní	Without controls
Ostatní	Without cruise control warning system
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without partition

Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without screen for rear window
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without socket
Ostatní	Without special color trim
Ostatní	Without special headlight control
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without table
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without tyre repair set
Ostatní	Without washer fluid level indicator
Ostatní	Without waste bin

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Black Magic Pearlescent – kód 1Z

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 04. 2026
Značení skel	NE

## 13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

## KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel  
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

**s 50% slevou**

### Vozidlo

**Značka a typ vozidla:** .....

**VIN (číslo karoserie):**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na [www.cebia.cz/apc](http://www.cebia.cz/apc) vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

### Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

**850 Kč** vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

### Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na [www.cebia.cz/piskovani](http://www.cebia.cz/piskovani)

.....  
datum provedení

.....  
razítko a podpis pracoviště