

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0393065773
Datum aktivace kuponu:	07. 04. 2026 12:55:43
Platnost do:	07. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBNM65J3B5013233

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODA**Model**
ROOMSTER**Typ karoserie**
kombi**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
benzín**Výkon**
63 kW**Objem**
1197 ccm**Datum výroby**
14. 06. 2010

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu. Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete v [našem průvodci](#).

3. Přehled historie

Datum		Stav tachometru	Země	Popis
2010	06/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
		Datum výroby vozidla: 14. 06. 2010 Stáří vozidla: 15 let 9 měsíců Barva vozidla: Pacific Blue – kód Z5 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné		

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 07. 04. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Kontrola exekucí

Při nákupu ojetiny je třeba prověřit nejen vozidlo, ale i jeho majitele. Pokud byste koupili vozidlo od osoby v exekuci, s velkou pravděpodobností by vám bylo **zabaveno exekutorem**. V České republice se bohužel jedná o velmi častý podvod.

Kontrolou exekucí předchozích majitelů v **Centrální evidenci exekucí** lze riziko výrazně snížit. Provéřít lze jakoukoliv fyzickou i právnickou osobu.

Výpis exekucí získáte snadno online na webu exekuce.cebia.cz.

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Roomster
Označení modelu	Roomster Room L463/1,2 5-s
Datum výroby	14.06.2010
Kód barvy	Z5
Barva	Pacific Blue
Kód barvy střechy	Z5
Barva střechy	Pacific Blue
Kód převodovky	MFX
Kód motoru	CBZA
Objem ccm	1197
Objem(l)	1,20
Výkon(kW)	63
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	5-speed manual transmission
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5J71F4

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"Family" package
Ostatní	"LIGHT AND VIEW"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3 separate seats (in row of seats)
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with pretensioner and electric height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 doors
Ostatní	4 speakers (passive)
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.2 l/63 kW TSI base engine is TW0/TP1
Ostatní	5-speed manual transmission
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional body measures

Ostatní	Air conditioning Climatronic
Ostatní	air conditioning with semi-automatic control
Ostatní	Air duct, standard
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ostatní	Aspherical exterior mirror on driver side
Ostatní	Audiosocket in front armrest "JUMBO BOX"
Ostatní	Axial and vertical adjustable steering column
Ostatní	Basic equipment
Ostatní	Battery 220 A (44 Ah)
Ostatní	Body-colored bumpers
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, dimming
Ostatní	Central door locking (SAFE system)
Ostatní	Cigarette lighter
Ostatní	Clear glass windshield
Ostatní	Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Ostatní	Components without special surface appearance
Ostatní	daytime running lights
Ostatní	Delayed interior lighting with contact switch on all doors, 2 rear lights
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door and side trim panel in woven fabric
Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver seat with height adjustment
Ostatní	Dust and pollen filter
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emission standard EU5
Ostatní	Engine cover
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirrors, adjustable from inside
Ostatní	Exterior pillar trim
Ostatní	Fabric seat coverings "Place"
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding grab handles at roof frame
Ostatní	Folding table
Ostatní	front passenger airbag deactivation
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)

Ostatní	Fuel tank with special material treatment
Ostatní	Function package
Ostatní	Gearshift boot in plastic
Ostatní	Gearshift knob/handle in plastic
Ostatní	Glove compartment door with light
Ostatní	Halogen headlights and turn signal lights under one clear glass cover
Ostatní	Headlight range control
Ostatní	Headliner in fabric
Ostatní	Heated rear window
Ostatní	Hight-adjustable head restraints for front seats
Ostatní	Child seat anchors
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 200 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer
Ostatní	Key without LED
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	Load protection system
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, folding
Ostatní	Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven
Ostatní	Manual in German
Ostatní	MPV
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Outside temperature gage
Ostatní	Panoramic electric roof PSD
Ostatní	Plastic hand brake lever handle
Ostatní	Platform group class 3
Ostatní	Power steering electro-hydraulic
Ostatní	Power windows in front, mechanical window regulators in rear
Ostatní	Protective side molding
Ostatní	Radiator grille, unpainted, with one chrome trim
Ostatní	Radio "BLUES"
Ostatní	radio system "alpha"
Ostatní	Rear exhaust tailpipe (standard)
Ostatní	Rear floor panel module, type 5

Ostatní	Rear fog lamp for driving on the right
Ostatní	Rear shock absorption
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Region
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof antenna
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Side and rear windows in clear glass
Ostatní	Side trim panel for basic equipment
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Standard air cleaner
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Standard seats in front
Ostatní	Standard tailgate
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Steel spare wheel with original equipment tire
Ostatní	Steel spare wheel, car jack, wheel wrench
Ostatní	Steel wheels 6J x 15 ET43 (5 holes)
Ostatní	Steering wheel
Ostatní	Storage compartment with cover on dashboard
Ostatní	Storage compartments in trunk
Ostatní	Suspension range 04 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tires 195/55 R15 85H
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit and heavy-duty jack
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Vanity mirror, left
Ostatní	Vanity mirror, right
Ostatní	Vehicle class differentiation -5J0-
Ostatní	Vehicle with production equipment

Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Weight range 2 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel trims
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional side body covers (stone guard)
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without car phone preparation/ installation
Ostatní	Without carrier frequency
Ostatní	Without CD changer
Ostatní	Without CD/DVD for navigation
Ostatní	Without center armrest in front
Ostatní	Without controls
Ostatní	Without cruise control system (CCS)
Ostatní	Without cruise control warning system
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without decals and emblems
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without front fog lamps
Ostatní	Without headlamp washer system
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without heated washer nozzles
Ostatní	Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist
Ostatní	Without child seat
Ostatní	Without chrome package
Ostatní	Without ignition/starter switch locking system
Ostatní	Without logo projection
Ostatní	Without luggage/load compartment floor
Ostatní	Without lumbar support in seat backrests
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without MDI
Ostatní	Without mud flap
Ostatní	Without multi-function display/ trip computer
Ostatní	Without navigation device

Ostatní	Without park distance control
Ostatní	Without partition
Ostatní	Without protective film for scuff plate
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without roof rails/roof load rack
Ostatní	Without screen for rear window
Ostatní	Without seat heating
Ostatní	Without special color trim
Ostatní	Without start-stop system without regenerative braking
Ostatní	Without storage compartment package/box
Ostatní	Without surface protection, with additional transport protection measures
Ostatní	Without tire pressure monitoring system
Ostatní	Without top carrier
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without tyre repair set
Ostatní	Without washer fluid level indicator
Ostatní	Without waste bin

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Pacific Blue – kód Z5

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 04. 2026

Značení skel

NE

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.

KLIENTSKÝ KUPON

opravňuje k provedení bezpečnostního značení skel
SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS

s 50% slevou

Vozidlo

Značka a typ vozidla:

VIN (číslo karoserie):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pokyny

Tento KLIENTSKÝ KUPON slouží jako doklad pro provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS u Autorizovaných Pracovišť Cebia (dále jen pracoviště) se slevou 50 %.

Pro jeho využití vám doporučujeme následující postup:

- na www.cebia.cz/apc vyhledejte pro vás nejdostupnější pracoviště
- telefonicky dohodněte termín přistavení vozidla k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS
- na pracovišti předložte tento KLIENTSKÝ KUPON společně s technickým průkazem

Objednávka služby

- tento KLIENTSKÝ KUPON byl vydán Cebia, spol. s r.o., v rámci slevy po prověření historie vozidla
- tento KLIENTSKÝ KUPON opravňuje předložitele k provedení bezpečnostního značení skel SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS vč. registrace do Systému OCIS za následujících finančních podmínek:

850 Kč vč. DPH

cenu hradí klient na pracovišti

Popis bezpečnostního značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS

- značení 6 skel vozidla technologií pískování kódu
- kód SBZ OCIS obsahuje 7 unikátních alfanumerických znaků
- kód EUROVIN OCIS obsahuje 17 alfanumerických znaků podle VIN vozidla
- vylepení 2 samolepicích etiket OCIS
- registrace do Systému OCIS
- vystavení OSVĚDČENÍ o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS a identifikační karty OCIS
- více informací naleznete na www.cebia.cz/piskovani

.....
datum provedení

.....
razítko a podpis pracoviště