


Škoda Yeti

TMBJJ75L2E6027671

Benzín Manuál SUV Červená

Generováno dne 10/07/2026

Naskenovat pro úplný report



Skóre carVertical® Beta

Co ovlivnilo vaše skóre

Toto vozidlo má drobné nedostatky a vykazuje průměrné opotřebení z pravidelného používání.

Tohle je **nadprůměrné** skóre ve srovnání s ostatními **13letými Škoda Yeti** vozy. Naznačuje to, že stav nebo historie vozu je na tom výrazně lépe než v případě ostatních hodnocených vozů tohoto modelu.

Kontrola komerčního použití

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o komerčním použití.

Počet najetých kilometrů

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Poslední zaznamenané najeté kilometry: 132 210 km.

Kontrola právního stavu

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o finančních nebo právních rizicích.

Poškození

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení.

Krádež

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nebyly nalezeny žádné záznamy o krádeži.

Emise

✓ Nebyly nalezeny žádné problémy

Nízká emise CO₂: 128 g/km.

+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v **48 zemích**

Kontrola komerčního použití

Prověřili jsme, zda bylo toto vozidlo využíváno ke komerčním účelům – například jako taxi, vůz k pronájmu nebo služební vozidlo. Takové automobily často vykazují větší míru opotřebení, proto je potřeba důkladnější kontrola.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Žádné záznamy o nepravidelném používání vozidla

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Taxi

Žádné důkazy o tom, že bylo používáno jako taxi



Přeprava

Žádné důkazy o tom, že by se používalo jako dopravní prostředek



Vůz k pronájmu

Žádné známky toho, že by bylo vozidlo užíváno jako vozidlo autopůjčovny



Policie

Žádné důkazy o tom, že by vozidlo sloužilo jako vozidlo policejní služby



Předváděcí vůz

Žádné známky toho, že by vozidlo sloužilo jako předváděcí vozidlo



Vozidlo autoškoly

Žádné známky toho, že by vozidlo sloužilo jako vozidlo autoškoly

Krádež

Prověřili jsme, zda je vozidlo aktuálně evidováno jako odcizené, zda bylo v minulosti hlášeno jako kradené a zda bylo případně nalezeno.



Nebyly zjištěny žádné problémy

Nenašli jsme žádné záznamy o tom, že by vozidlo bylo odcizeno.

Zkontrolovali jsme následující údaje:



Je toto vozidlo aktuálně evidováno jako kradené?

Žádné záznamy nenaznačují, že by toto vozidlo bylo v současné době nahlášeno jako odcizené nebo hledané.



Bylo toto vozidlo v minulosti odcizeno?

Nebyly nalezeny žádné záznamy týkající se krádeží pro toto vozidlo.

Kontrola policejní databáze kradených vozidel provedena v **7 zemích**:



Česko



Slovensko



Rumunsko



Slovensko



Maďarsko



Itálie



Kanada


Počet najetých kilometrů

Zkontrolovali jsme, zda počet najetých kilometrů odpovídá skutečnosti, nebo zda bylo s údaji manipulováno.



Shrnutí

- Poslední známé kilometry: 132 210 km
- Průměrný počet ujetých kilometrů u podobných modelů: 175 284 km
- 14 nalezených záznamů o ujetých kilometrech



Řidičské návyky

Podívejte se, jak moc bylo tohle auto v průběhu času využíváno. Méně časté používání obvykle znamená menší opotřebení, zatímco intenzivní využívání může vést k rychlejšímu opotřebení klíčových dílů.

Malé opotřebení < 500 km/měsíc 43% z analyzovaného období

Ježděno méně než je běžné. Malé či omezené opotřebení může někdy vést ke stárnutí nepoužívaných dílů.

Běžné opotřebení 500 - 1 500 km/měsíc 29% z analyzovaného období

Typické zacházení a opotřebení. Často se jedná o rovnoměrné používání a vyvážené opotřebení.

Větší opotřebení > 1 500 km/měsíc 28% z analyzovaného období

Ježděno mnohem více než je klasická norma. Většinou to znamená, že díly musely fungovat více než je běžné, což může vést k jejich možné výměně.

Žádné využití 0% z analyzovaného období

Delší pauza v používání. Vozidla, která nebyla delší dobu v provozu, mohou vyžadovat dodatečné kontroly (baterie, brzdy, pneumatiky).

Záznamy tachometru	
09/2014	15 km
03/2016	28 329 km
05/2017	42 433 km
04/2018	56 076 km
04/2019	74 690 km
05/2019	77 014 km
02/2020	90 580 km

Záznamy tachometru	
05/2020	93 101 km
03/2021	106 105 km
07/2021	110 159 km
03/2023	119 056 km
05/2024	123 810 km
07/2025	129 221 km
09/2026	132 210 km

Řidičské návyky		
09/2014 - 03/2016	Větší opotřebení	1 553 km/měsíc
03/2016 - 04/2018	Běžné opotřebení	1 094 km/měsíc
04/2018 - 02/2020	Větší opotřebení	1 542 km/měsíc
02/2020 - 07/2021	Běžné opotřebení	1 138 km/měsíc
07/2021 - 09/2026	Malé opotřebení	350 km/měsíc

Kontrola právního stavu

Zkontrolovali jsme, zda vozidlo prošlo technickými prohlídkami, a jestli nebylo v minulosti označené jako vyřazené z provozu (vrak).

✓

Nebyly zjištěny žádné problémy

Nebyl nalezen žádný záznam o právním statusu tohoto vozidla.

Právní stránka

✓
=

Prošlo vozidlo technickou kontrolou (STK)?

Úspěšně prošlo technickou kontrolou

Prošel

08/2025

Švédsko

↺
↻

Bylo vozidlo zlikvidováno?

Neexistuje žádný záznam o tom, že by toto vozidlo bylo označeno jako šrot.

Doporučený plán údržby

Podrobné informace o minulých a plánovaných servisních prohlídkách najdete v digitálním přehledu.

i

Shrnutí

- Poslední plánovaná údržba proběhla před 12 210 km – zjistěte, jaký servis byl potřeba
- Na základě počtu najetých kilometrů je další doporučená údržba plánovaná při 17 790 km

Příští doporučený servis v 150 000 km

Co by mělo být servisováno:

-  Čas servisní prohlídky cca 30 min
- Dráha páky parkovací brzdy (Kontrolovat/seřídít)
- Houkačka (Kontrolovat/podat zprávu)
- Směrová/výstražná světla (Kontrolovat/podat zprávu)
- +17 servisních položek

Předchozí doporučená údržba při 120 000 km

Co mělo být servisováno:

-  Čas servisní prohlídky cca 30 min
- Dráha páky parkovací brzdy (Kontrolovat/seřídít)
- Houkačka (Kontrolovat/podat zprávu)
- Směrová/výstražná světla (Kontrolovat/podat zprávu)
- +17 servisních položek
-  Čas servisní prohlídky cca 6 min
- Kabinový filtr (je-li použit) (Vyměnit)
-  Čas servisní prohlídky cca 42 min
- Vodící lišty posuvného střešního okna (Čistit/mazat)
- +29 servisních položek
-  Čas servisní prohlídky cca 24 min
- Zapalovací svíčky (Vyměnit)

Poškození

Bylo toto vozidlo v minulosti poškozeno? Jaká byla hodnota utrpěných škod?

-  **Nebyly zjištěny žádné problémy**
Nebyly nalezeny žádné záznamy o poškození ani posouzení

Nebylo zjištěno žádné poškození

Občas se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména při kontrole starších vozidel. Neautorizované či nelegální dílny mohou závady nebo poškození vozidel nelegálně zamlčovat a jejich existenci nikde nezaznamenávat. Někdy mohou být vyměněny i VIN kódy vozidel. Máme k dispozici řadu metod, jak odhalit i takovéto trestné činy, ale bohužel nemůžeme poskytnout 100 % záruku.



Tržní cena

Na základě dostupných údajů z historie a odhadů cen jsme prověřili, jak se tržní cena tohoto vozidla v průběhu času měnila.

Časová osa zobrazuje pouze omezené období a neodráží ceny vozidla po celou dobu jeho životnosti.



Kritéria pro stanovení tržní ceny:

Značka: Škoda


Model: Yeti

Typ paliva: Benzín

Typ převodovky: Manuál

Rok: 2014

Trh: Česko



Informace o tržních cenách



Predikce cenového vývoje

Očekává se, že hodnota tohoto vozidla klesne v příštích 7 letech o -55 % své tržní ceny.



Prodejní doba

Podobná vozidla se obvykle prodávají během 12 několika dní na základě nedávných tržních údajů

Poznámka: Odhady jsou založeny na aktuálních tržních trendech a údajích z předchozích let. Skutečná prodejní cena se může lišit v závislosti na vývoji trhu, stavu, lokalitě a dalších faktorech.

Emise

Analyzovali jsme, jaké množství CO₂ tento model obvykle vyprodukuje a z toho vyplývající možné daně či poplatky.



Poznátky carVertical

Toto vozidlo má střední emise. Pravděpodobně bude podléhat standardní ekologické dani.

Emise CO₂

128 g/km Třída: **B**



Specifikace

Základní technická a mechanická konstrukce vozidla.



Shrnutí

Ujistěte se, že technické údaje vozidla odpovídají tomu, co vám sdělil prodejce.

Technické údaje vozidla



Přehled

Značka	Model	Typ paliva
Škoda	Yeti	Benzín
Generace modelu auta	Modelový rok	Kategorie
1.Generation	2014	M1
Modelový trh		
Švédsko		



Výkon a účinnost

Typ převodovky Manuál	Typ pohonu FWD	Objem motoru 1,4 l
Výkon 90 kW (121 k / 122 PS)	Počet válců 4	Počet převodů 6
Točivý moment 200 Nm	Emise CO2 128 g/km	Emisní norma Euro 5
Kód motoru CAXA	Popis motoru 1.4 TSI	Typ hnacího ústrojí Spalovací motor



Karoserie a rozměry

Typ karoserie SUV	Umístění volantu Volant vlevo	Barva Červená
Počet sedadel 5	Počet dveří 5	Výška 1 691 mm
Rozvor kol 2 578 mm	Velikost kol 17 in	Pohotovostní hmotnost 1 395 kg
Celková hmotnost 1 940 kg		

Vybavení

Instalované funkce, volitelné prvky a technologie.
Tato sekce obsahuje zjednodušené popisy vytvořené umělou inteligencí, které vám pomohou lépe porozumět jednotlivým prvkům výbavy.



Shrnutí

Ujistěte se, že vybavení vozidla odpovídá tomu, co vám prodejce říká.

Seznam funkcí

Seznam výbavy, kterou udává výrobce

0A2 4 doors	0AF Front stabilizer
✦ Vybavení 4 dveřmi	✦ Přední stabilizátor

0BD Rear stabilizer

✦ Zadní stabilizátor je součástí dodávky

0EM Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components --

✦ Diferenciace pro přenos MQ 200

0KA Without decals and emblems

✦ Bez obtisků a emblémů

0P3 Sports tailpipe of polished stainless steel

✦ Sportovní výfuk z leštěné nerezové oceli

0VV Information kit in Swedish

✦ Informační sada poskytovaná ve švédštině

0YG Weight range 7 installation control only, no requirement forecast

✦ Kontrola instalace pro rozsah hmotnosti 7

1AT Electronic stability control (ESC)

✦ Elektronické řízení stability (ESC)

1E1 Activated carbon canister

✦ Kanistr s aktivním uhlím

1G8 Breakdown kit

✦ Součástí dodávky je sada pro poruchy

1KS Disk brakes in rear (Geomet D)

✦ Zadní kotoučové brzdy (Geomet D)

1NL Trims for alloy wheels

✦ Včetně lemů kol z lehkých slitin

1Q0 Without mass damper for steering wheel

✦ Hmotnostní tlumič pro volant

1SA Without additional front underbody guard

✦ Přídavný přední kryt podvozku není součástí dodávky

1U1 Folding table

✦ Skládací stůl pro větší pohodlí

0C7 CO2 variant

✦ Varianta vozidla s emisemi CO2

0FA Standard manufacturing sequence

✦ Standardně dodržovaný výrobní postup

0NA Without nameplate set (without model designation)

✦ Bez sady štítků

0TD Floor mats in front and rear

✦ Přední a zadní rohože

0Y3 Cold zones

✦ Chladné zóny pro regulaci teploty v určitých oblastech.

1A5 Fuel system for SI engine

✦ Palivový systém pro motor SI

1D2 Trailer hitch, removable and lockable

✦ Odnímatelný a uzamykatelný závěs přívěsu

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Speciální identifikační štítek pro osobní vozidlo EC M1

1JB Rear shock absorbtion for rough-road version

✦ Toto vozidlo je vybaveno tlumením zadních nárazů vhodným pro jízdu v náročných podmínkách.

1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)

✦ Instalovaný systém variabilního posilovače řízení

1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Šrouby kol s ochranou proti krádeži

1S3 Tool kit

✦ Poskytnutá sada nástrojů

1T0 Without first aid kit and warning triangle

✦ Bez lékárničky a výstražného trojúhelníku

1W2 Glove compartment cooling system

✦ Chladicí systém přihrádky na rukavice

1X0 Front wheel drive

✦ Konfigurace pohonu předních kol

1ZF Disk brakes in front (Geomet D)

✦ Přední kotoučové brzdy s povrchovou úpravou Geomet D

2B0 Without additional exterior noise suppression

✦ Žádné další potlačení vnějšího hluku

2H0 Without "Drive select"

✦ Bez funkce Drive Select

2KX Labels/plates in Danish, Finnish, and Swedish

✦ Etikety/štítky v dánštině, finštině a švédštině

2UB Rough-road version

✦ Verze pro drsné silnice s vyšší odolností

2W3 Fuel filler cap remote unlocking

✦ Dálkové odemykání víčka palivové nádrže

2ZM Leather-wrapped multifunction steering wheel

✦ Volant potažený prvotřídní kůží s multifunkčními ovládacími prvky.

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦ Tříbodový bezpečnostní pás pro střední zadní sedadlo

3D6 Center console

✦ Středová konzola

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

✦ Bez ukotvení dětské sedačky vpředu (ISOFIX)

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Žádné uvolnění opěradla předních sedadel

3K0 Without safety head restraint system

✦ Bez bezpečnostního systému opěrky hlavy

3LK Door and side trim panel in foamed film over the full surface, rear without ashtray

✦ Dveře a boční obložení po celé délce potažené nepěnovou fólií, zadní část bez popelníku

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦ Zvýšení počáteční standardní náplně paliva

2A0 Without delivery equipment

✦ Žádné další dodací zařízení v ceně

2G7 Filler neck module 1 with insert

✦ Výplňový krční modul 1 s vložkou

2JX Comfort bumpers

✦ Pohodlné nárazníky

2P0 Without loading edge protection

✦ Vozidlo není vybaveno ochranou nákladové hrany

2V5 Fresh air intake system with combination filter

✦ Systém sání čerstvého vzduchu s kombinovaným filtrem

2WA Without additional tires

✦ Žádné další pneumatiky nejsou k dispozici

3B3 Child seat anchor

✦ Ukotvení dětské sedačky

3CA Without partition

✦ Bez rozdělení

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Střešní vložka není k dispozici

3GA Without cargo area

✦ Žádný nákladový prostor

3J1 Height-adjustable head restraints for front seats

✦ Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Manuální nastavení výšky předních sedadel

3N3 Storage compartments in trunk

✦ Úložné prostory v kufru

3Q6 Three rear head restraints

✦ Tři zadní opěrky hlavy

3S9 Roof rails

✦ Včetně střešních nosičů pro dodatečnou kapacitu pro přepravu nákladu

3TB Standard seat in front, left

✦ Standardní sedadlo vpředu, vlevo

3W6 Additional interior noise suppression

✦ Dodatečné potlačení hluku v interiéru

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Bez rolovací sluneční clony

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Samostatně ovládané vyhřívání předních sedadel

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Čelní sklo z tepelně izolačního skla

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦ Tmavě tónovaná tepelně izolační boční okna

4LC Controls for radio and telephone

✦ Ovládání rozhlasového a telefonního systému

4P3 Rear floor panel module, type 4

✦ Modul zadního podlahového panelu typu 4

4SX Vanity mirror left (type 1)

✦ Vanity Mirror Left (Typ 1)

4UP Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation

✦ Airbagy řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a funkcí deaktivace

4Z5 Glove compartment door with light

✦ Dvířka přihrádky na rukavice s osvětlením

3QC 3-point seat belts in front

✦ Přední sedadla vybavená tříbodovými bezpečnostními pásy

3SB Standard seat in front, right

✦ Standardní sedadlo vpředu, vpravo

3U1 Folding trunk cover

✦ Skládací kryt zavazadlového prostoru

3X0 Without load-through hatch

✦ Bez poklopu pro nakládku v ceně

3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ Tříbodové bezpečnostní pásy pro vnější zadní část vozidla

4B2 Body-colored protective side molding

✦ Ochranné boční lišty v barvě karoserie chránící před poškozením

4I2 Central locking with radio remote control, interior release mechanism without SAFELOCK

✦ Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Vnitřní zpětné zrcátko, automatické stmívání

4N4 Padded dashboard

✦ Panel přístrojové desky s přidaným polstrováním pro větší bezpečnost a pohodlí

4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker

✦ Elektricky ovládaná okna s komfortním ovládáním a jističem

4TX Vanity mirror right (type 1)

✦ Právě toaletní zrcátko typ 1

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Přední boční airbag se záclonovým airbagem

5A8 Luggage compartment lining (design 2)

✦ Podšívka zavazadlového prostoru s designem 2 pro organizaci a ochranu

5C0 Without special body measures

✦ Nebyla použita žádná zvláštní opatření na těle

5K5 Transit coating film with additional transport protection measures

✦ Tranzitní nátěrová fólie s dodatečnými ochrannými opatřeními při přepravě.

5MY Decorative inserts

✦ Vozidlo je vybaveno ozdobnými vložkami, které mu dodávají styl a design.

5SE Left exterior mirror: convex (modified viewing field)

✦ Levé vnější zrcadlo s vypouklým tvarem pro lepší pozorovací pole

6E3 Center armrest in front

✦ Instalovaná přední středová loketní opěrka

6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts

✦ Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie a přídatné díly

6N4 Mud flap, special type

✦ Speciální typ blatníků pro lepší ochranu

6Q2 Leather gearshift knob/handle

✦ Kožená hlavice/rukojeť řadicí páky

6SC Luggage compartment floor covering in needle-punched nonwoven

✦ Podlahová krytina do zavazadlového prostoru z netkané jehlou děrované textilie

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

✦ Elektricky sklopná/ automaticky stmívaná/vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

7AA Electronic engine immobilizer

✦ Elektronický imobilizér motoru v ceně

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦ Bez akumulátoru tepla/přídavného topení

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Nosná frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5KP Three single seats (1st row of seats)

✦ Tři samostatná sedadla v 1. řadě

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Pravé vnější zrcátko, vypouklé

6A0 Without fire extinguisher

✦ Bez hasicího přístroje

6EP Additional stone guard body covers

✦ Přídavné kryty karoserie Stone Guard

6M5 Trunk net

✦ Součástí je síťka do zavazadlového prostoru, která pomáhá uspořádat věci v nákladovém prostoru.

6PC Hand brake lever handle in leather

✦ Kožená rukojeť ruční brzdy

6R1 Leatherette gearshift boot

✦ Bota řadicí páky z koženky

6T0 Without interior light in footwell

✦ Žádné vnitřní osvětlení v prostoru pro nohy

7A0 Without CD changer/CD player

✦ Měníč ani přehrávač CD nejsou součástí dodávky

7B2 12-volt socket in luggage boot

✦ 12voltová zásuvka v zavazadlovém prostoru

7K9 Indirect tire pressure monitoring system

✦ Nepřímý systém kontroly tlaku v pneumatikách

7KN Vehicle class differentiation -5L0-

❖ Kód klasifikace vozidla -5L0- pro účely rozlišení

7M5 Without protective film for scuff plate

❖ Není použita žádná ochranná fólie pro otěrovou desku

7N2 Spectacle storage compartment/bracket

❖ Příhrádka/nosič na brýle

7PB Platform group class 2

❖ Třída platformy 2

7R7 Side marker lamps and additional turn signals in exterior mirrors

❖ Boční obrysová světla a přídavná směrová světla integrovaná do vnějších zpětných zrcátek

7V0 Standard dashboard illumination

❖ Standardní osvětlení přístrojové desky

7Y0 Without lane change assist

❖ Bez asistenta změny jízdního pruhu

8GU Alternator 140 A

❖ Instalovaný alternátor 140 A

8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature

❖ Samostatná světla pro denní svícení s automatickou aktivací světlometů a funkcí návratu domů

8LA Without additional instruments/switches

❖ Žádné další přístroje nebo přepínače

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

❖ Ovládání stěračů čelního skla se světelným/dešťovým senzorem

8Q6 Headlight range adjustment, automatic/ dynamic, with dynamic cornering light and static cornering light (AFS 2)

❖ Automatické/dynamické nastavení rozsahu světlometů s odbočovacím světlem

7L6 Start/stop system with regenerative braking

❖ Systém Start/Stop s rekuperačním brzděním

7MJ Emission standard EU5 plus

❖ Emisní norma EU5 plus

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

❖ Ručně nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech

7QL Integrated data storage device for Western Europe

❖ Integrované úložiště dat pro západní Evropu

7UC Navigation system "RNS315" (integrated data storage device)

❖ Navigační systém RNS315 s integrovaným úložištěm dat

7X2 Park distance control in front and rear

❖ Kontrola vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

8AY Radio navigation system

❖ Vybaveno radionavigačním systémem

8IM Gas-discharge headlamps with cornering light

❖ Vybavení výbojkovými světlomety s funkcí přisvěcování do zatáček.

8L5 Roof antenna and "diversity" window antenna

❖ Střešní anténa a "diverzitní" okenní anténa

8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

❖ Systém stěračů a ostřikovačů zadního okna s přerušovaným ovládáním

8NB Parking light indicator light

❖ Kontrolka provozu parkovacích světel

8QL Key for locking system with remote control

❖ Klíč k uzamykacímu systému s dálkovým ovládáním

8RM 8 speakers (passive)

✦✦ 8 reproduktorů (pasivní)

8TB Rear fog lamp

✦✦ Zadní mlhové světlo

8W1 Washer fluid level indicator

✦✦ Ukazatel hladiny kapaliny v ostřikovačích

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Systém ostřikovačů světlometů

8Z7 Cold country

✦✦ Navrženo pro chladné počasí

9E3 Luggage compartment lighting

✦✦ Osvětlení zavazadlového prostoru

9JA Non-smoker's package

✦✦ Balíček pro nekuřáky

9P3 Belt control, electric contact in buckle

✦✦ Elektrické ovládání pásu s přezkou

9T1 Heated washer nozzles in front

✦✦ Vyhřívání trysky ostřikovačů vpředu

9U0 Without brake pad wear indicator

✦✦ Žádný indikátor opotřebení brzdových destiček

9Y1 Outdoor temperature gage

✦✦ Včetně ukazatele venkovní teploty

A8D Luxury equipment

✦✦ Luxusní vybavení v ceně

B07 Type approval country Sweden

✦✦ Schválení typu ve Švédsku

8T2 Cruise control system (CCS) electronic

✦✦ Elektronický tempomat

8V0 Without cigarette lighter

✦✦ Vozidlo nemá zapalovač cigaret

8WD Integrated front fog lamps

✦✦ Přední mlhová světla plynule integrovaná do konstrukce pro lepší viditelnost

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Včetně dvoubarevného klaksonu

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

✦✦ Climatronic s regulací nárazového tlaku a bezfreonovou technologií

9HA Without additional malfunction display

✦✦ Žádný přídatný ukazatel poruchy není součástí dodávky

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦✦ Není instalováno žádné pomocné topení/topení na palivo na parkovišti

9Q2 Multi-function display/on-board computer with check control

✦✦ Multifunkční displej a palubní počítač s kontrolní funkcí

9TH Additional warning lights (door area) in front, without in rear

✦✦ Přídatná výstražná světla (v oblasti dveří) vpředu, bez vzadu

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Žádná "multimédia" ve vozidle

9ZS Mobile phone interface Internal with voice control

✦✦ Rozhraní mobilního telefonu s hlasovým ovládáním

AV1 Driving on the right

✦✦ Navrženo pro jízdu na pravé straně vozovky

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Sada dílů bez stavebních předpisů pro danou zemi

C00 Operating permit, initial registration

✦ Provozní povolení pro první registraci

D4X 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5

✦ Vůz je v základu vybaven čtyřválcovým motorem TSI o objemu 1,4 l/90 kW, na přání je možné zvolit různé konfigurace včetně TU0, TL1 a TM5.

EB3 1 year follow-on warranty, max. 150 000 km

✦ Prodloužená záruka na 1 rok až do ujetí 150 000 km.

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Standardní výbava, žádné účelové vozidlo

G02 Shock absorption in front

✦ Tlumení nárazů vpředu

GR2 With breakdown kit

✦ Obsahuje sadu pro případ poruchy

J0T Battery 360 A (69 Ah)

✦ Baterie 360 A (69 Ah)

KA1 With rear view camera system (type 1)

✦ Systém zadní kamery (typ 1)

L60 Suspension range 60 installation control only, no requirement forecast

✦ Ovládání zavěšení pro 60 montážních rozsahů

ND1 Adapter

✦ Včetně adaptéru

PK1 Seating comfort package

✦ Balíček pro zvýšení pohodlí při sezení

QE3 Storage compartment package

✦ Balení včetně dalších úložných prostor

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Servisní indikátor nastavený na 30 000 km nebo 2 roky

CM3 Alloy wheels 7J x 17

✦ Kola z lehkých slitin o rozměrech 7 palců na šířku a 17 palců v průměru.

E0A No special edition

✦ Standardní vydání, žádná speciální verze

EM1 Driver alert system

✦ Nainstalovaný výstražný systém pro řidiče

FB0 Standard paint coating

✦ Standardní nátěr

G0K 6-speed manual transmission

✦ 6stupňová manuální převodovka

HW6 Tires 225/50 R17 94W

✦ Pneumatiky 225/50 R17 94W pro optimální přilnavost a ovladatelnost

K8G Hatchback

✦ Hatchback

L0L Left-hand drive

✦ Konfigurace levostranného pohonu

N0L Seat trim covers in fabric

✦ Potahy čalounění sedadel z látky

NG0 Without top carrier

✦ Žádný horní nosič

QA0 Without child seat

✦ Žádná dětská sedačka

QG1 Service interval prolongation

✦ Prodloužení servisního intervalu povoleno

QJ1 Chrome package

✦ Balíček Chrome

QN2 Drawer under right front seat

✦ Zásuvka pod pravým předním sedadlem

TU0 4-cylinder SI engine 1.4 I unit 03C.K

✦ Čtyřválcový benzinový motor o objemu 1,4 litru

UF0 Without electric interface

✦ Elektrické rozhraní není součástí dodávky

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Pneumatiky bez uvedení značky

VL1 Extended pedestrian protection measures

✦ Rozšířená opatření na ochranu chodců

X1D Equipment options subset for Sweden

✦ Podskupina možností vybavení speciálně pro Švédsko

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Žádný příjem TV/digitálního rádia

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Sdružený přístroj s rychloměrem Km/h

UG1 Hill start assist

✦ Asistent rozjezdu do kopce v ceně

VF1 Pedal cluster

✦ Pedálová sada navržená pro dané vozidlo

WDC Park distance control

✦ Pomocná funkce pro parkování, známá jako Park Distance Control

Časová osa

19 záznamů nalezeno

Časová řada záznamů pro toto vozidlo

● 02/2014 🌐 Země není známa

První registrace

Byl přidán záznam o registraci vozidla. Může jít o datum první registrace, změnu vlastnictví nebo jiný oficiální záznam.

● 02/2014 🇸🇪 Švédsko

Změna vlastníka

U tohoto vozidla byla zaznamenána změna vlastnictví nebo jiná aktualizace dokumentace. Může se jednat i o formální změnu, například po ukončení leasingu.

● 02/2014 🇸🇪 Švédsko

Registrováno

Byl přidán záznam o registraci vozidla. Může jít o datum první registrace, změnu vlastnictví nebo jiný oficiální záznam.

● 04/2014 🇸🇪 Švédsko

Změna vlastníka

U tohoto vozidla byla zaznamenána změna vlastnictví nebo jiná aktualizace dokumentace. Může se jednat i o formální změnu, například po ukončení leasingu.

● 04/2014 🇸🇪 Švédsko

Registrováno

Byl přidán záznam o registraci vozidla. Může jít o datum první registrace, změnu vlastnictví nebo jiný oficiální záznam.

● 05/2017  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 05/2019  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 05/2020  Švédsko

Neúspěšná technická kontrola

U tohoto vozidla bylo zaznamenáno neúspěšné absolvování technické kontroly. Problém může souviset s bezpečnostními nebo emisními testy.

● 05/2020  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 07/2021  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 03/2023  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 05/2024  Švédsko

Změna vlastníka

U tohoto vozidla byla zaznamenána změna vlastnictví nebo jiná aktualizace dokumentace. Může se jednat i o formální změnu, například po ukončení leasingu.

● 05/2024  Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

● 07/2025  Švédsko

Neúspěšná technická kontrola

U tohoto vozidla bylo zaznamenáno neúspěšné absolvování technické kontroly. Problém může souviset s bezpečnostními nebo emisními testy.

07/2025 Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

08/2025 Švédsko

Prošlo technickou kontrolou

U tohoto vozidla byla zaznamenána technická kontrola (STK). To může zahrnovat kontroly způsobilosti k provozu nebo produkce emisí. Zaznamenány jsou kontroly, kterými vůz úspěšně prošel, i ty, kterými neprošel.

09/2026 Švédsko

Nabídnuto k prodeji

Ze záznamu vyplývá, že bylo vozidlo nabídnuto k prodeji. Země uvedená v inzerátu se někdy může lišit od skutečné polohy automobilu.

09/2026 Švédsko

Změna vlastníka

U tohoto vozidla byla zaznamenána změna vlastnictví nebo jiná aktualizace dokumentace. Může se jednat i o formální změnu, například po ukončení leasingu.

09/2026 Švédsko

Vyřazeno z registru

U tohoto vozidla bylo zaznamenáno vyřazení z registru. To může souviset se změnou vlastníka, s aktualizací dokumentace nebo s jinou administrativní změnou.



Poznatky carVertical: Odhlášení registrace

Toto vozidlo bylo v minulosti odhlášeno z registru vozidel. Důvodem mohlo být poškození, dlouhodobá nečinnost nebo něco jiného. Doporučujeme blíže prověřit jeho historii.



+44

Zdroje dat

Prověřili jsme 1000+ zdrojů dat v 48 zemích

užitečné tipy pro správné čtení přehledu užitečné

Každý splněný bod vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením v budoucnu. Čím více bodů si odškrtnete, tím bezpečnější by měl být nákup auta.

Na základě tohoto přehledu:

☐ Proved'te preventivní prohlídku v polovině života

Mírné opotřebení znamená, že klíčové součásti stárnou a brzy bude možná nutné je vyměnit. Zjistěte, jaké součásti se blíží konci své životnosti.

- ☐ Nechte mechanika zkontrolovat stárnoucí díly, jako je alternátor, vodní čerpadlo a odpružení.
- ☐ Zkontrolujte, zda je třeba vyměnit rozvodový řemen/řetěz na základě stáří, nikoli jen podle počtu najetých kilometrů.

Před koupí auta proved'te následující kontroly:

☐ Nechte si auto zkontrolovat od profesionála

Zkušený mechanik dokáže odhalit skryté problémy, které by vám mohly uniknout. Co můžete dělat dál:

- ☐ Objednejte si prohlídku u nezávislého nebo autorizovaného servisu
- ☐ Požádejte mechanika, aby zkontroloval: motor, brzdy, odpružení, elektronický systém
- ☐ Požádejte o sepsání poznámek nebo vypracování zprávy o všech zjištěných problémech

☐ Vyžádejte si servisní záznamy

Servisní záznamy vám odhalí, jak bylo s vozem v minulosti zacházeno. Následně můžete učinit následující kroky:

- ☐ Požádejte prodejce o servisní knížku nebo záznamy o údržbě vozidla
- ☐ Zkontrolujte pravidelnou výměnu oleje, výměnu filtrů a stav rozvodového řemene
- ☐ Poznamenejte si všechny chybějící nebo opožděné úkony

☐ Ujistěte se, že najeté kilometry sedí

Ověřte si, že najeté kilometry v tomto přehledu odpovídají číslu, které vidíte na tachometru. Poslední známý počet najetých kilometrů je **132 210 km**. Co můžete dělat dál:

- ☐ Zkontrolujte najeté kilometry na tachometru s těmi, které jsou uvedeny v tomto reportu
- ☐ Sledujte známky neoprávněné manipulace (opotřebované pedály, pochybné opravy palubní desky)
- ☐ Zeptejte se prodejce na případné rozdíly

☐ Vezměte auto na zkušební jízdu

Řádná zkušební jízda vám pomůže odhalit problémy s výkonem, ovladatelností nebo komfortem – na silnici si všimnete mnohem více než na parkovišti. Co můžete dělat dál:

- ☐ Projed'te různé typy silnic: dálnice, městský provoz a hrboaté nebo nerovné povrchy
- ☐ Poslouchejte, zda neuslyšíte, zda auto vydává divné zvuky nebo vibrace
- ☐ Věnujte pozornost manipulaci a pohodlí

☐ Porovnejte auto s podobnými vozy

Prohlédnutím dalších nabídek zjistíte, zda je požadovaná cena přiměřená, nebo zda se vyplatí vyjednávat. Co můžete dělat dál:

- ☐ Vyhledejte si podobná auta na internetu (stejný model, rok, najeté kilometry)
- ☐ Porovnejte požadované ceny
- ☐ Důkladně prozkoumejte stav vozidla a vybavení
- ☐ Použijte veškeré info k vyjednání lepší ceny s prodejcem